

# 绝缘工具到期检测，武昌区绝缘工具检测机构

产品名称	绝缘工具到期检测，武昌区绝缘工具检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

绝缘操作杆、验电器和测量杆：允许使用电压应与设备电压等级相符，使用时，作业人员手不得越过护环或手持部分的界限，雨天在户外操作电气设备时，应使用有防雨罩的绝缘操作杆。

使用时人体应与带电设备保持安全距离，并注意防止绝缘杆被人体或设备短接，以保持有效的绝缘长度。

要使用安监部门检验合格并在有效期内的绝缘操作杆、验电器、测量杆、绝缘靴及绝缘手套，检查验电器是否完好，操作时带上绝缘手套穿上绝缘靴，先用验电器检查是否带电，然后根据情况操作。

(1)使用绝缘杆时禁止装接地线；

(2)使用时工作人员手拿绝缘杆的握手部分，应注意手不能超过护环，同时要戴绝缘手套，穿绝缘靴（鞋）。

(3)绝缘杆每年要进行一次定期试验。

## 绝缘安全用具

(1)基本安全用具:

绝缘强度应能长期承受工作电压，并能在本工作电压等级产生过电压时，保证工作人员的人身安全。

(2)辅助安全用具: 绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压，只能加强基本安全用具的保护作用，用来防止接触电压、跨步电压、电弧灼伤等对操作人员的危害。

电力工具检测是国家强制性规定，每半年检测一次，也叫做验证性实验，主要检测其电绝缘耐电压性能是否能够达到国家规定的安全线要求。依据《电力安全工器具预防性试验规程》

检测安全工器具的关键规定：安全工器具在应用前要开展外型查验，并有专职人员承担存放，在应用后取回开展检测。按不一样的器材按时开展实验；一些安全性器材在应用前应开展实验，比如带绝缘性的手套要开展密闭性实验和外型的估测查验，看是不是漏汽，有无裂纹，有没有毁坏等。防护的操作手柄，验电器和测量杆：容许的应用工作电压务必合乎机器设备的额定电压。在应用验电器以前，应在有电气设备上对验电器的准确性开展查验。

妥善保管,及时报废破损的安全工器具 安全工器具要科学管理、妥善存放,以防由于使用不当或乱扔、乱放而造成残缺破损,这样不但会造成一定的经济损失,还会增加使用中的不安全因素。因此,在使用前一定要认真阅读使用说明书和安全注意事项,认真检查安全工器具的气密性或完好性和试验有效期,在使用中要严格遵守各种规程制度和标准化作业指导书,在使用后要注意清洁和保养,并按编号存放在位置。对于已受损的安全工器具,达到报废标准的要及时报废,对于受损轻微,且经试验合格,还可以继续使用的要加强管理,杜绝因安全工器具的破损而造成人身责任事故的发生。