

十堰市酒店配电房绝缘工具检测，绝缘工具合格标签

产品名称	十堰市酒店配电房绝缘工具检测，绝缘工具合格标签
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

高压验电器的组成

验电器可分为指示器和支持器两部分。指示器是一个用绝缘材料制成的空心管；支持器是用胶木或硬橡胶制成的，分为绝缘部分和握手部分，在两者之间装有一个比握柄直径稍大的隔离护环。

高压验电器耐压等级：0.1-10kv、6KV、10KV、35KV、110KV、220KV、330KV、500KV

使用高压验电器的注意事项

- 1、戴上符合要求的绝缘手套，不可一个人单独测试，戴上符合要求的绝缘手套;不可一个人单独测试；
- 2、注意天气的变化，天气必须良好。雨、雪、雾及湿度较大的天气中不宜使用普通绝缘杆的类型；
- 3、使用高压验电器前，注意所测设备（线路）的电压等级，对应规定长度，选择合适的型号；
- 4、确保高压验电器的表面干净，转动至我们所需的角度，这样做的目的可以方便我们进行准确清晰的观察数据；
- 5、必要重要，也是很多人比较容易忽略的一点就是使用时，应注意手握部位不得超过护环，避免发生危险。
- 6、高压验电器在验电时，应该在电容器组上验电应待其放电完毕后再进行；
- 7、对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时，先验低压、后验高压，先验下层、后验上层。
- 8、对高压验电器使用完毕后，应及时的将表面尘埃擦拭干净，并且最好放在干燥通风的地方进行妥善保

管，一般不建议有强烈振动或冲击，并且对于高压验电器不准私有的对其进行随意的调整拆装，并且，为了保证其使用安全，一般会每隔

半年就要进行预防性电气试验，这是十分必要的。

1、凡不属于国家检测中心批准生产、试验、安全工器具检测设备合格的产品（无三证产品），均为不合格产品，不得使用。移动梯子报废标准：支架构件连接不牢,腐蚀或变形；防滑装置不齐全,不可靠；人字梯限制开关不牢。以上其中一项不合格即为报废产品。

2、安全带报废标准：绳索、编织带有断股或扭结；皮革配件不全，有伤残；金属配件有裂纹、焊接有缺陷、严重锈蚀；挂钩钩舌咬口不平整，有错位，保险装置不完整，性能不可靠；活梁卡子不灵活，表面滚花破损，与边框不符要求；产品为85年前制做标准。以上其中一项不合格即为报废产品。

3、安全帽报废标准：无生产许可证的厂家生产的产品，未经过安全技术检验，没有安检标志；组件不全(包括:帽匝、顶衬、后匝、下额带等)；帽舌伸出长度小于10—15mm倾斜度超过300—600；顶部缓冲空间超过20—50mm；无明确的老化年限规定。以上其中一项不合格即为报废产品。

4、钢丝绳报废标准：钢丝绳受伤，散股，严重磨损、锈蚀、断股；压扁变形及表面起毛刺严重者；钢丝绳断数不多，但断数增加很快者；结扣有松动现象；不符合编织方法的规定标准；结合长度小于规定标准。以上其中一项不合格即为报废产品。

5、手动葫芦报废标准：无铭牌、制造厂家、制造年月，额定负荷标志不清；无负荷运转有棘爪声，下降制动不正常吊钩有裂纹，有明显损伤，无防脱；环链有裂纹、变形，节距伸长或直径磨损严重。带电工具报废标准：绝缘表面有损伤、脏污、受潮；无专人保管，无登记册、无试验记录。

6、滑轮报废标准：轮缘有裂纹,严重磨损；轮槽不平整,钢丝绳有磨损现象；没有防止钢丝绳跳出轮槽的装置；铸造滑轮滑轮壁厚磨损超过壁厚的20%；铸造滑轮滑轮轮槽底部之直径超过钢丝绳直径的50%。