

约克RWB氨制冷压缩机维修，YORK M系列多级离心式冷冻机维保服务

产品名称	约克RWB氨制冷压缩机维修，YORK M系列多级离心式冷冻机维保服务
公司名称	济南科睿智能压缩机有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:约克 型号:RWB 服务:压缩机大修保养
公司地址	山东省济南市高新区遥墙街道温泉路18号
联系电话	13869140823

产品详情

约克RWB氨制冷双级压缩机维修，YORK M338A系列多级离心式压缩机大修保养

RWBII-856E盐水机组 制冷剂: R22 电压:10000V-3ph-50Hz 蒸发温度: -35C
冷凝温度: 40 C

冷媒流量24.2吨/小时，R-22,蒸发温度-35 ° C，FRICK RWBII-856E螺杆压缩冷凝机组，
10000V防爆电机，加大储液器。

RXF68 冷冻机组机组 制冷剂:R717 用电: 80KW 380V-3ph-50Hz

载冷剂温度: -40C 冷凝温度: 40.0C

单段压缩冷冻盐水系列，冷却CaCl₂至-35 ° C，FRICK
RWBII-676E螺杆盐水机组,10000V电机,热虹吸式蒸发器。

氨制冷压缩机组进行检修维保是必须的，因为设备长时间不间断的工作中，会有一些磨损，这时需要做定期的保养和检修。一般分为两种：正常使用到达一定时间时的定期保养，（包含清洗过滤网，清洗油管路，更换冷冻机油等等）第二是在使用运作的过程有异响、漏氨、漏油等故障，需要维修。（停机排查具体故障源，并及时进行更换调整，使设备正常运作）

1、制冷机组的降温

在空调器设计与制造中，一般允许将温度控制在16~32 之间。如若温度设定过低时，一方面增加不必要的电力消耗，另一方面造成室内外温差偏大时，人们进出房间不能很快适应温度变化，容易患感，冒。

2、制冷机组的除湿

空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右，当相对湿度过大如在90%以上，即使温度在舒适范围内，人的感觉仍然不佳。

3、制冷机组的升温

热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小，若温度在-5 时几乎不能满足供热要求。

4、制冷机组的净化空气

空气中含一定量有害气体如NH₃、SO₂等，以及各种汗臭和浴厕臭等臭气。空调器净化方法有换新风、过滤、利用活性炭或光触媒吸附和吸收等。

a、换新风：利用风机系统将室内潮湿空气往室外排，使室内形成一定程度负压，新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内，改善室内空气质量。

b、光触媒：在光的照射下可以再生，将吸附的氨气、尼古丁、醋酸、硫化氢等有害物质释放掉，可重新使用。