

# 医疗布草洗涤设备隔离式洁净医院工业洗衣机

产品名称	医疗布草洗涤设备隔离式洁净医院工业洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	75000.00/台
规格参数	品牌:八达 型号:XTQ-50 产地:泰州
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号（注册地址）
联系电话	13951165990

## 产品详情

医院洗涤设备应当选购呢？选择什么型号才能够满足医院日常洗涤工作，下面我和大家来谈谈应该在选择医院洗涤设备时需要注意的几点事项。医院用洗衣机是自带消毒功能设备，不是所谓的热热水消毒，大家也都知道热水根本不能达到消毒效果，只有通过消毒设备才可以。不同的医院使用不一样型号的医用洗衣机，就比如一家乡镇卫生院，床位数量不是很多，那么只需要选择小型医用洗涤设备就可以完成洗涤任务。计算很简单，比如卫生院床位数量100张，每床计算布草重量为2公斤，100床也就是200公斤，医院工作人员上班时间一般为8小时，公式如下：200公斤/8小时=25公斤，也就是说医院采购一台30公斤的医用洗衣机就能满足的布草洗涤任务了。同样的道理，配置的医院烘干机也选用30公斤。所以笔者认为，大型医院用洗涤设备的选购依据是使用需求。通过使用需求，我们将知道自己该选购的是一台具备处理能力、工作性能的大型洗衣机。就比如洗涤量的高低会直接决定着您需要的是一台多大容量的。而您想达到的洗涤处理工艺，则会决定着您需要的一台具备哪些功能，采用何种工艺生产的大型医院用洗衣机。

关于医院洗涤设备的：医院大型洗涤设备即不是某一台具体的产品，那么关于其来说，自然要看所选购的机型而定。以公司生产的同类产品为例，功能越多、容量越大的就越高。一台20公斤卧式工业洗衣机我们仅8千元起售，而一台100公斤卫生隔离洗衣机我们则8万元起售，这中间的差异还是较大的。有客户联系我们时会质疑，为什么问了好几家洗涤设备生产厂家，只有你们的高很多。下面我和大家讲解工业洗涤设备与医院用洗涤设备的区别在于哪里。目前，市场上用量比较大的是酒店、宾馆以及洗涤厂设备，真正生产医院用洗涤设备的企业不是很多。工业洗涤设备只能提供简单的清洗、烘干服务，根本无法通过设备后处理设备达到消毒灭菌的功能，所以说医院如果选择错误，根本达到使用标准，严重的甚至影响到医院病人卫生健康情况。那么，医院该选择一台时候自己的医用洗涤设备啦，提醒大家，选择医用洗衣机一定要到正规的生产企业购买，查看该企业是否能够提供正规的手续，我荷涤医用提供全国统一销售，以上30公斤医用洗衣机出厂价为23000元（4KW变频电动机，5.5KW变频器标准配置），提供全国大部地区送货上门服务。

大型医院洗涤设备适用于各医院洗衣房，用于各类布草洗涤处理。作为医院洗衣房洗涤设备中不可缺少的一款产品。那么全自动医院洗衣机一台，可选机型有哪些，我们又该选购呢？全自动医院用洗衣机具有容量大、机械力强、操控简便、的设备。其是用于床单、被罩、工作服、病号服、白大褂、手术服等医院、医疗布草洗涤处理。医院从而实现布草的自行洗涤处理，避免外包洗涤所出现的质量、时效不易控制的问题。

借此机会，和大家共同分析医院用洗衣房洗涤设备具体分工：（1）医用洗衣机行业里面也会叫全自动洗脱机，这种设备有洗涤、脱水两大功能合并组成，是一种智能化洗涤设备，用于医院行业已经数年之久。由于可以提供数十套洗涤程序的预先设置，从而能够让使用者一键启动，无需和以往半自动医用洗涤设备一样看守洗涤，很大程度上节约了使用者的时间。可选机型：目前适用于医院的大型洗衣机，主要有3类，一类是仅能水洗不能脱水机但便宜、的卧式医院用洗衣机，一类是即能水洗也能脱水，略高目前市场中主流应用的医院用洗涤设备。另一类则是安装在隔离室中进行洁净卫生布草洗涤处理，能够有效脏净布草交叉感染的卫生隔离式医院洗衣机。三类机型又分别有容量大小、配置高低等具体规格型号上的差异。

（2）医院烘干机：本机的重点工作就是对洗涤、脱水后的医院白大褂、病人衣服、手术包布进行快速烘干、消毒。医院烘干机使用微电脑控制一键启动，通过烘干机顶部高效散热装置散发热量，经过潮湿的布草时能够通过烘干机底部抽风机排除蒸发的水分，从而快速对布草进行烘干、消毒任务。还有就是床单被套烫平机，这台设备主要为洗涤、脱水后的床单、被套进行烫干、熨平工作。在没有烫平机之前，一般都是洗涤之后的床单晾晒到外面，需要比较大的地方才能全部晾完，问题是遇到阴雨天根本无法及时晾干布草，导致医院不能及时的为病人提供干净的床单。烫平机的出现完全解决了这个问题，不再受天气影响，可以随时烫平使用。

## 设备保养

1、需要经常有热水冲洗皂液箱，保证皂液箱内部残留物。

现象：皂液进入外缸不顺畅，外缸腐蚀加剧。

原因：皂液残留物的堆积，并有一定腐蚀性。

解决方案：用热水冲洗皂液箱，保证皂液箱内不留残余物。

正确操作：每天洗涤完成后，用热水冲洗皂液箱。

2、手动加油泵加油应规范操作

现象：轴承使用寿命短。

原因：可能未正确规范地添加油脂和使用加油泵。

解决方案：油脂选用0#锂基脂或者选用3#锂基脂与机油的混合油脂（具体根据设备情况而定），加油泵每次加油时一定要把把手压到底。

正确操作：根据产品说明手册，正确选用油脂和规范使用加油泵。

3、洗涤布草时，一定要切记：检查布草中是否有杂物！

现象：内缸有划伤，布草有刮破等现象。

原因：洗衣机转笼内有金属异物。

解决方案：清除转笼内金属异物。

正确操作：在洗涤布草之前，一定要切记清理掉衣物内夹杂的杂物或台布里面的鱼刺、骨头等碎物，以免引起不必要的质量事故。

4、排水不畅，引起的机器损伤。

现象：洗衣机高脱震动大，严重时，洗衣内筒擦门圈等现象。

原因：洗衣机排水管道设计安装有问題，或管道排水不畅通。直接影响到了机器对衣物进行均布和脱水。

解决方案：洗衣机管道加粗，减少洗衣机管道安装过程中的弯道。

正确操作：在安装洗衣机时，安装的弯头数量不能超过两个；疏排水软管，不宜过长，避免打折；安装时，不要将压力平衡管堵塞。

5、装衣量过少，引起的机器事故。

现象：洗衣机出现移位、门圈擦坏，严重时，轴承座以及轴承、密封圈损坏等现象。

原因：洗衣机装衣量低于了装衣要求的低标准，且在洗衣现场人员脱岗。

解决方案：更换轴承及密封圈，修复洗衣机门圈，对洗衣机操作工进行培训教育。

正确操作：洗衣机装衣量严格按照规定要求装载，洗衣机工作时，洗衣工不能脱岗。

售后服务做到机械三包二年，而其他厂家只有三包一年、有的甚至只有3个月6个月的保修期，这就体现了八达洗涤设备技术质量过硬、真材实料精心制作的道理。用心产品好评如潮，各地使用我厂设备的用户之所以能给以称赞，跟我们自身的努力是分不开的。现已成为众多洗涤设备买家的选择！我们求的不是和客户一次合作、而是长期合作的生意伙伴。