

车间专用水帘冷风机安装标准 世享机械

产品名称	车间专用水帘冷风机安装标准 世享机械
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	750.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

节能环保冷风机又名：冷风机、冷风空调机、湿帘风机、湿帘降温机;根据配置型号的不同，派生出多种用途或用途，如用于普通高温车间降温的，用于局部送风的，用于食用菌养殖蘑菇房的，及用于大棚，禽舍畜圈降温的等等。

一般情况下，人体在高于28 ° C时会感到比较热，并伴有出汗的现象，尤其是盛夏酷暑季节，很多的工作环境、养殖种植基地的温度远远高于28 ° C。而人体、一般动物、植物在20 -25 ° C的环境下是比较理想的。只通过简易的降温通风措施，也达不到所要求；通过使用传统空调、工业制冷设备，不仅设备投入高，运营成本大，而且还受到场所开放情况的限制，效果不理想。因此一种节能环保的通风降温设备及系统便应运而生了。

通过增加送风管道设备，又能达到局部送风降温、岗位送风、工位除尘、范围去异味的目的。在可以调控其风向、风量的情况下，更适用于各种恶劣且不宜全面送风的环境使用。如：玻璃灯工车间、精密焊接车间、玻璃拉丝车间.....因为这些工作场地，风大会影响生产，环境温度又很高。局部送风解决了多年来困扰企业的一大难题。车间专用水帘冷风机安装标准 世享机械

冷风机产生一些异味,吹出来的风不在是那么新鲜了,这是为什么呢?有什么办法可解决呢?

主要因素是因为冷风机没有定期去清洗,第二由于水质发生变质.因为长时间使用冷风机时，灰尘积到滤网

上面，对此冷风机就会散发出一种异味.

1.当冷风机使用一段时间后,里面的滤网和铜片就会堆积灰尘,当灰尘太多了就会产生怪味,严重影响到空气的质量，影响到风量.

2、因为冷风机在制冷了以后，经常里面会有一些潮气，所以要把冷风机关了以后，那没有干燥防霉功能的冷风机就是马上停下来，这样里面的潮气就会一直都在里面，时间久了，就会有霉菌和霉味生成了.车间专用水帘冷风机安装标准 世享机械