

车间专用水帘冷风机新款行情分析

产品名称	车间专用水帘冷风机新款行情分析
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	670.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

环境要求

1.对于水帘冷风机的设计与安装工作人员都不能马虎对待,如果室内窗户离地面很高的话,此时湿帘距离就要采用负压纵向通风方式的佳距离,风机与湿帘安装在两端.

2.当室的一端有工作间的时候,湿帘无法安装在一端的墙体上,那么可以将湿帘安装在室里临近的侧墙上,风机则安装在对面的墙体上,成对角线安装。

3.当车间中山墙距离过长,风机抽风的距离达不到预期的效果时,为了减少阻力损失可以采用横向通风的方式,即风机与湿帘成组的安装。

4.湿帘的布置一般选定在上风口,风机布置在下风口,湿帘的进气口必须留有足够的进气空间。

5.一般一台风机配置6-8平方水帘为宜,而且要分布均匀。

6.负压风机

和湿帘采用嵌入式安装，就是在房舍的墙上预留出或现凿出风机和湿帘的位置。车间专用水帘冷风机新款行情分析

它不像普通空调那样通过制冷来中和固定范围内的热量<空间辐射热、机器运转热、人体代谢产热、动植物体热呼吸热、生产燃烧热>.而是通过新鲜凉爽空气的引入,排除空间的陈旧热气,带走热量。因此空间的温度越高,其效果也越明显。当然,还要根据各行业车间的特点,灵活应用,通过风向、风量、风速的调整,来达到既不影响生产,又创造舒适生产环境的目的。从而提高生产效率,增强产品品质,加强企业凝聚力,为企业腾飞助一臂之力。

维护保养方法

1)、季前保养。在使用季节开始前,检查机组周边及进风口有无阻碍物。车间专用水帘冷风机新款行情分析2)、机组使用保养。要注意底盘清洁,每天应按下控制板上的“清洗”键进行换水清洗,防止细菌、异味发生。3)、机组周期保养。机组运行1-2个月,如是湿帘、过滤网堵塞或地盘太脏,应适时清洗,以免导致机器故障或影响其运作效果。4)、季节结束保养。为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生,长时间停用时,应关闭自来水后,再按清洗按钮排清水份,并切断电源。5)、机组内部清洁。若机组长时间运转,为了保证制冷效果、机内须1或2个月清洗一次。详细拆机清洗方法请查看说明书。