

莆田工控机维修

产品名称	莆田工控机维修
公司名称	厦门友亿佳自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	厦门市集美区杏前路22-1号1423室（注册地址）
联系电话	13696996801 13696996801

产品详情

莆田工控机维修 工业电脑维修 工业计算机维修

厦门友亿佳自动化维修各品牌工控机，工业电脑，工业计算机，变频器，变频调速器，伺服器，伺服驱动器，伺服放大器，伺服控制器，驱动器，伺服电源，伺服模块，触摸屏，人机界面，工业触控屏，数控系统屏，PLC，可编程控制器，扫描枪，扫码枪，扫描器，直流调速器，软启动器，系统控制器，工控主板，工业电路板等各行业工控设备维修，专注工业电路板维修及销售。本地如有需要可提供上门服务外省可邮寄维修，免费检测，欢迎来电咨询。

工控机常见故障维修：

无显示、通电重启、通电无反应、通电不启动、进不了系统、进不了程序、上电黑屏、蓝屏、系统丢失、程序丢失、不通电、电源坏、主板坏、主板不工作、不亮、主板显存故障、反应慢、通讯不上、通讯异常、不能通讯、不能正常开机、报错、提示错误、显示反了等等故障维修。

工业平板电脑应用面的不断普及，越来越多企业逐渐引进其使用。而设备在运行过程中，难免会出现一些故障，当工业平板电脑出现“死机”的情况时，我们该如何解决呢？要想更好的解决问题，先要找到出现问题的原因，跟随触想小编一起来了解一下，造成工业平板电脑死机的原因有哪些吧！

1、工业平板电脑内部散热不良

工业平板电脑所处的环境较恶劣，除温度高外，灰尘也很多。当工业平板电脑内进入灰尘，各种板卡、CPU等电子元器件散热效果差，造成工业平板电脑“死机”。

触想小贴士：定期清理工业平板电脑内部灰尘，保持良好通风。

2、经常清理临时产生的文件

工业平板电脑在运行时，会产生大量的临时文件，这些文件占用着硬盘和系统资源，影响工业平板电脑处理信息的速度。

触想小贴士：定期检查硬盘并删除临时性文件，提高工业平板电脑处理信息的速度。

3、数据量过大CPU效率低

当工业平板电脑处理经[PLC](#)

传送的现场信号过多时，工业平板电脑的CPU效率较低，内存又较小，无法同时识别、处理这么多信号，使这些信号“撞车”，造成工业平板电脑“死机”。

触想小贴士：因工业平板电脑主板内存条插槽所限，智能将内存扩充至64M。主要解决途径是降低工业平板电脑处理识别现场信号的频率，避免信号“撞车”。