

更新uv打印机什么价格 国内品牌数码印刷设备生产厂家

产品名称	更新uv打印机什么价格 国内品牌数码印刷设备生产厂家
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 型号:KINGT-2513 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

产品详情

以上价格为小型机器参考价，实际价格需要根据打印设备配置与产品需求

UV打印机有着无需制版，即打即干的特性，不仅可以打印普通效果，还可以打印3d和浮雕效果，而且打印物料广泛：包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等，问世之后便迅速，uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的，一旦操作不当就会损伤设备的寿命，以下几种危险操作。

1、蛮力调整喷头

使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头，都不要使用蛮力，请按照规范谨慎对待喷头。

2、忽略工作地线

UV平板打印机印刷受静电影响很大，应经常检查地线设备连接情况，定期给地线周围洒一点盐水。

3、随意切换电路

在未关闭电源开光和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命，危害喷头。

4、清洗未关闭电源

清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源，并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。

5、使用劣质清洗液

用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损，所以请使用厂家指定产品和质检过关产品清洗喷头。

6、高压清洗喷头

对喷头进行清洗时，喷头如果被轻微堵塞，建议使用吸尘器将灰尘洗出，再进行细致清洗，不要用这种方式。

7、浸泡清洗喷头

虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍，但是，清洗液具有一定腐蚀性，如果时间超过48小时，会对喷头喷孔本身造成影响。因此，一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。

8、声波清洗喷头

长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实，如果平时注意喷头保养的话，根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重，需要使用超声波清洗的话，一次清洗时间多为3分钟。如果一次没有清洗干净，请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。

9、使用劣质墨水

随意加注不同批次的墨水，或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质，质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头，损害喷头寿命。

uv打印机验收标准

1 验收方法：所有设备按生产厂家的产品验收标准及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。

2 初验收

设备送至用户安装现场后，有买方对货物的数量、基本质量、外包装等进行检查、核对、即初验收。

3 初验收后，我方公司技术人员上门根据用户要求进行安装调试，结果应符合使用要求，在此期间发现设备质量有问题，我司无条件更换，直至验收合格正常使用。

金谷田uv打印机厂家以及售后服务承诺

1 设备质量按厂家标准进行一年保修，保修期内非因操作不当造成需更换的零配件以及设备由我公司负责保修，包换。我司所提供是设备均按合同承诺的保修范围和时间进行保修。

2 保修结束后，我公司将继续提供售后服务，负责对所提供的设备进行定期的维护和修理。不限年限终身服务。

3按照厂家售后服务政策服务执行，我公司技术人员上门服务。