

窗帘包边机 昌启自动化厂家

产品名称	窗帘包边机 昌启自动化厂家
公司名称	东莞市昌启自动化科技有限公司4
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇白濠社区莞太路白濠路段8号
联系电话	13798814778 13798814778

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市昌启自动化科技有限公司

无缝包边机多有单线缝包机、双线缝包机、手提缝包机、全自动缝包机组等。每种缝包机它所适用的行业也是不同的。手提式电动封包机机身小，便于携带。适用于粮、糖、盐、茶叶、棉纱、药材、化工、金属、矿山、港口、邮电、物流等行业的厚袋、滑袋、硬袋如麻袋、编织袋、纸袋、塑胶袋、纸塑复合袋、帆布袋、复膜袋等包装的封口。

如果您用量大可以选择无缝包边机，具有缝纫性能稳定、线迹整齐、结构简单、维修方便、重量轻、操作方便、的特点，能适应各种不同线料、不同袋料的缝封，是理想的封包设备。重要零部件均由铝合金、合金钢制成，易磨损件经特殊处理，窗帘包边机压角，设计先进、机件坚固、产品。

一双好鞋的成型离不开鞋面的包边，一个鞋面包边的处理离不开昌启无缝包边机，全自动窗帘包边机，无缝热压包边机原来包边操作这么简单，下面我们来真正了解一下什么是无缝包边机以及他的产品适用范围有哪些？

无缝包边机适用范围：

- 1.无缝运动鞋口包边/贴条
- 2.无缝运动鞋舌包边

3.无缝运动鞋面贴条/上下双面同时贴条

4.内衣，冲锋衣/户外服装包边/折边

5.法式反包边

6.U型包边

如何修缝纫包边机？

左弯针线断线：故障原因：穿线不正确，窗帘包边机，原因分析：左弯针挑线与缝线张力不同步，处理方法：按穿线图进行正确穿线，故障原因：针板小舌有擦痕，原因分析：由于擦痕所致，窗帘包边机，左弯针的滑动不平稳。处理方法：用金刚石砂纸进行抛光。

故障原因：左弯针上的过线槽被擦伤，原因分析：缝线被擦痕所阻，滑动不流畅。处理方法：调换新的左弯针。故障原因：左弯针线槽太浅，原因分析：由于左弯针线未嵌入线槽而突出左弯针表面，被机针拉住而断线。处理方法：调换一只线槽较深的弯针。

窗帘包边机-昌启自动化厂家由东莞市昌启自动化科技有限公司提供。窗帘包边机-昌启自动化厂家是东莞市昌启自动化科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王先生。同时本公司还是从事花边机厂家，超声波花边机工厂，服装花边机公司的厂家，欢迎来电咨询。