

玻璃磨圆机公司 奥麦豪机械 从化玻璃磨圆机

产品名称	玻璃磨圆机公司 奥麦豪机械 从化玻璃磨圆机
公司名称	佛山市奥麦豪机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村务庄大丰田路七十号之二
联系电话	13420737879 13420737879

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市奥麦豪机械有限公司

玻璃磨圆机安全操作规程1.开工前检查设备，必须处于正常状态。

2.操作者必须戴手套和口罩或防尘用具。作业区门窗要关闭好，从化玻璃磨圆机，以免砂尘外逸。通风除尘装置必须完好有效。

3.工作前检查注意事项:

(1)砂轮压紧螺帽不得有松动现象;

(2)砂轮不得有裂纹缺口;

(3)安全罩装配齐全可靠;

(4)前后、上下传动手柄操作灵活，运转时无杂音。

4.钢板磨边时要严格控制砂轮的调整尺寸，玻璃磨圆机价格，磨量一次不得过大，以免引起钢板磨坏和砂轮破裂。

5.磨板时如发生故障，如钢板卡死，应立即关闭总开关，停车后将钢板取出。

- 6.生产中随时注意检查电动机有无发热及运转不正常情况。
- 7.堆放钢板(特别是冷轧板和油板)注意整齐，不得歪斜，不得高于1.2米和相互碰撞，以免滑倒伤人。
- 8.喂送及转运钢板要拿稳、放正，玻璃磨圆机哪家好，不得乱丢，以免伤人。
- 9.通风除尘装置失效时，应停止工作或采取措施。
- 10.工作完毕，关闭电门，做好清扫工作

石材磨边机对环境有什么要求呢？

石材磨边机是高效率的石材设备，在行业中的使用广。石材磨边机作为装饰工艺材料的石材制品的应用得到迅猛发展。环境对于机械的生产效果是有着一些的影响。那么对于石材磨边机来说，其对生产环境有什么要求呢？相信很多客户对此了解的不是

很清楚，玻璃磨圆机公司，我们今天就为您详细的说明一下。

- 1、避开强电、强磁等严重影响石材磨边机信号传输的设备。如：电焊机、发射塔等。
- 2、使用三芯电源，石材磨边机良好的接地，减小干扰。
- 3、电压要求平稳，避免大的起伏波动，使用稳压器。
- 4、机器不可在强酸、石材磨边机强碱的环境中长时工作。

以上就是石材磨边机对于生产环境的要求。这些对于生产是有好的帮助的。

玻璃磨边机类别、特点及运用范围：

- 1、直线磨边机（玻璃底边、棱边磨削）：主要适合钢化玻璃厂和玻璃门店，加工建筑工程玻璃和玻璃家私为主，也可对灯饰、礼品玻璃进行加工，如玻璃幕墙、门窗、茶几、楼梯隔板等；
- 2、直线圆边机（圆弧边、鸭嘴边）：主要适合家私、家电玻璃加工，如玻璃餐桌（矩形）、冰箱隔板、茶几等；
- 3、直线多级边机：除直线磨边机功能外还能加工0-60°倒棱，主要用于幕墙拼90度和鱼缸玻璃加工；

玻璃磨圆机公司-奥麦豪机械(在线咨询)-从化玻璃磨圆机由佛山市奥麦豪机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市奥麦豪机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!