

河北溴化锂吸收式冷温水机吸收器 东壹制冷维修公司

产品名称	河北溴化锂吸收式冷温水机吸收器 东壹制冷维修公司
公司名称	天津东壹制冷科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区杨崔公路26号
联系电话	13920212039 13920212039

产品详情

脱脂：选择碱性清洗剂对垢物进行脱脂处理，通过加入了分散剂，使垢物分散软化。

除垢：采用以有机清洗剂为主体的清洗配方，同时加入渗透剂、催化剂、缓蚀剂等药剂，使金属氧化物剥离、分散、螯合至清洗液中。

漂洗：去除腔体铁表面及铜管簇表面的铁离子和铜离子为钝化处理创造条件，可以采用一步法去铜（），也可以分开进行（氨水）去铜。

钝化防腐处理：使金属表面从活泼状态转为不活泼状态。我们采用了磷酸盐药剂对活泼态的金属表面进行钝化处理。

中央空调在平常工作进程中，水系统会出现水垢、藻类、生物粘泥、铁锈等金属腐蚀产品，这些物质不断堆积在冷凝器、换热器、风机盘管内侧和管路内，构成管路通量变小，影响换热效果，更因为污垢导热系数低，当污垢堆积物掩盖在换热器的换热面时，溴化锂吸收式冷温水机吸收器，就会大大下降制冷换热效率，致使冷凝器压力增加，制冷效果下降，动力消耗大幅上升。污垢还加速腐蚀，使中央空调机组寿数缩短。因此，中央空调必须顶起进行清洗。

采样阀（辅助阀）和溶液调节阀：

辅助阀分布位置：高低温热交换器、溶液泵进出口等

根据机组型号不同共计7-10个不等。

溶液调节阀分布位置：稀溶液泵出口（稀溶液调节阀），高发至低再中间（中间调节阀），浓溶液泵出口（浓溶液调节阀）。

保养的重要作用：阀分布机组的不同位置，承受的温度不同，阀体内密闭的胶环在高温下，容易导致老化，致使密封胶环的伸缩柔韧受到影响，从而发生真空泄露。

保养方法：机组充入99.9%氮气 平压（0Kg） 抽取检测 安装时需要涂抹真空硅脂 继续提高机组压力至1.2Kg 外部气泡检漏 外部阀帽使用572软性密封胶进行封闭处理。

河北溴化锂吸收式冷温水机吸收器-东壹制冷维修公司由天津东壹制冷科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津东壹制冷科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事天津风冷冷水机组清洗，天津冷水机维修，天津风冷冷水机组维修的服务商，欢迎来电咨询。