

# 一级电源防雷服务 凤山一级电源防雷 瑞熙达防雷

产品名称	一级电源防雷服务 凤山一级电源防雷 瑞熙达防雷
公司名称	昆明瑞熙达科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）
联系电话	13759557882

## 产品详情

压敏电阻型避雷器[通流容量在60kA(8/20 μs)以上]是B类保护的代用产品。这类避雷器是通恰当片压敏电阻的并联来扩充通流容量（增容： $1 + 1 < 1.7$ ，并联越多功效越低），还要有处置电流均衡调配的稀罕技术，使得这类避雷器变得体积大、代价高。这类避雷器特功能量小，惬意不了措置雷电能量的要求，在应用中常会产生爆掉和动怒征兆。

避雷器是保护雷电过电压的，住手器件遭遇雷击瞬时高压的毁坏，这类过电压波形前端很陡，凤山一级电源防雷，频率很高，一级电源防雷多少钱，但后续电流很小，避雷器可以将雷电波的峰值泄放从而保其后面的电器恬适。通常避雷器失常征兆下是处于断路，在经过雷击高压时导通将其释放到地球上。避雷器不担任引雷，若是雷电机中输路线，雷电过电压会随着输路线流向变压器可以流过配电装配时，此时避雷器泄流，住手配电装配被击坏。

3 个别通信电缆线路由于受现场环境条件限制，一级电源防雷施工，直接架空进入机房，没有进行直埋。新型卡接式配线架接线不方便，一级电源防雷服务，未将电缆空线对接地。

4 变电所内的数字配线及音频保安配线架都是后组于光端机的机框内，保安配线单元的接地线未接到接地母线上。

5 变电所RTU远动装置大多采用RS232接口与“一点多址”微波、光端机等通信设备相连，经常发生雷雨过后烧坏RS232接口板现象。RTU装置接地大多数是直接利用螺丝固定在地沟的槽钢上（槽钢与地网焊接）接地不良。

一级电源防雷服务-凤山一级电源防雷-瑞熙达防雷(查看)由昆明瑞熙达科技有限公司提供。昆明瑞熙达科

技有限公司为客户提供“防雷工程”等业务，公司拥有“防雷”等品牌，专注于工程施工等行业。，在云南昆明市龙泉路6号1幢1单元402室（小菜园立交桥旁）的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：姜经理。