

大型设备维修改造 博鑫维修改造 维修改造

产品名称	大型设备维修改造 博鑫维修改造 维修改造
公司名称	高密市博鑫机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省高密市醴泉街道醴泉工业园
联系电话	13853653799 13853653799

产品详情

数控车床在操作时有哪些安全措施要注意

关于数控车床在操作时的安全措施，有很多人问数控龙门维修改造厂家，维修改造，接下来就由我们为大家解答一下吧。

- 1、如果操作员对任何操作有疑问或不熟悉.应与人员联系.
- 2、不得随意更改数控系统的有关参数.并及时对系统参数做好备份;
- 3、在用新程序进行实际切削之前.要在空运行模式下验证程序，经过严格检验方可进行操作运行.
- 4、在开始任何操作之前，要检查各刀具工件或车床是否可能发生碰撞;

摇臂钻床主电机不转动有哪些原因

1、主轴和外表面有漏油现象，大型设备维修改造，是油箱内的油充填过多，从轴承座的上面漏出。解决方案注油时，不要使油量超过油标中心的标记。在使用过程中，摇臂钻床经常会遇到各种各样的故障。

2、主轴箱夹不紧是主轴箱与摇臂接合的55°导轨面配合间隙大；或是主轴箱夹紧块位置不对；夹紧油缸与制动架接合处泄油或有关处漏油；菱形块过盈量不够，不能使之立起而自锁。解决方案调整螺钉，使之配合的55°导轨面不应大于0.04mm的间隙；在松开状态下，松开螺钉调整夹紧块到合适位置再紧固螺钉。

数控车床在操作时有哪些安全措施要注意

- 1、操作车床时如果出现任何紧急情况，特种设备维修改造，立即按紧急停止按钮;
- 2、主轴旋转时.手不要靠近主轴;主轴旋转或工作时不要清理切屑和杂物.不准用手去摸或用棉纱(布)擦拭正在切削的刀具和机床运转部位。
- 3、车床发生事故.操作者要注意保留现场，以利于分析问题，在找事故原因。
- 4、认真填写数控车床的工作日志，做好交接工作。

大型设备维修改造-博鑫维修改造-维修改造由高密市博鑫机械科技有限公司提供。高密市博鑫机械科技有限公司位于山东省高密市醴泉街道醴泉工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博鑫机械在数控机床中享有良好的声誉。博鑫机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博鑫机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。