

西门子6RA80直流调速器报警显示F60300故障维修

产品名称	西门子6RA80直流调速器报警显示F60300故障维修
公司名称	上海涌迪工业自动化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612
联系电话	18321155129 18721658859

产品详情

西门子6RA80直流调速器报警显示F60300故障维修，6RA80直流调速器报警F60300维修，6RA80报故障F60300维修，西门子直流调速器6RA80报F60046显示故障代码维修，80面板显示A60032电机温度异常，西门子6RA80直流调速报警F60035电机堵转，西门子6RA80开机显示F60031设定实际差值太大，欠压，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，不出力，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，F60095，上海西门子6RA80显示F60300故障维修，配件齐全，可靠测试，当天可修复

西门子6RA80直流调速报警F60300 换向故障

信号重要性：%1

驱动体：DC_CTRL

反应：OFF2

应答：立即

原因：出现换向错误或过电流或通过 p51583 出了测试指令。

可能的故障原因：

- 在装置的再生反馈运行中电源电压骤降。

- 电枢电流调节器没有经过优化。