

热熔胶机维修 济南热熔胶机 诺信新

产品名称	热熔胶机维修 济南热熔胶机 诺信新
公司名称	深圳诺信新科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址 惠州博罗
联系电话	18665209458 18665209458

产品详情

PUR热熔胶机更换胶水时的注意事项？

- 1、在清理PUR热熔胶机器时，必须先使热熔胶发热盘与PUR热熔胶桶脱离，PUR热熔胶胶桶与PUR热熔胶机器发热盘脱离后，应在保持升降汽缸内压力的情况下，切断一切电源。
- 2、聚氨酯热熔胶机在脱桶时，充入的气压应由小到大慢慢加压，任何情况下不允许直接使用高压气体直接脱桶，避免事故发生。
- 3、当PUR聚氨酯热熔胶机发热盘压盘与聚氨酯热熔胶桶脱离后，在清理PUR热熔胶余胶前，必须通过PUR热熔胶机器压盘上的特殊机构，关闭压盘与泵体之间的通道，防止固化。
- 4、清理PUR热熔胶机发热压盘时，工作人员必须穿着的耐高温防护服，带耐高温手套，不可使皮肤接触热熔胶桶、熔融PUR热熔胶以及发热盘等高温部分，避免烫。
- 5、PUR热熔胶机在脱桶时，往5加仑热熔胶桶内充入干燥过的氮气，避免直接使用未干燥过的压缩空气，如需充入压缩空气时，需要对压缩空气进行干燥。并经常检查干燥剂的使用情况。

用过热熔胶机的人可能听说过“分歧座”这个名词，深圳热熔胶机，那么到底什么是分歧座，诺信热熔胶机维修，它又有什么作用呢？

在生产过程中，有的热熔胶是配有1路出胶配置，有的是2路，热熔胶机维修，还有4路或6路的。不管热熔胶机设备是几路配置，热熔胶封盒机，它都能同时出胶，出胶量也是一样的。这里就需要用分歧座这个主要配件，将熔化成液态的热熔胶等量的分流出去。在组装热熔胶机设备时，需要几路配置就要用有几路出胶口的分歧座。例如，2路/4路配置等于热熔胶管、热熔胶配置数量也是2个/4个，并且工作时同时出胶。

分歧座是分流装置，它的设计、材质、组装等严重影响到热熔胶机的出胶效果。想了解更多零部件疑问，随时联系我们深圳诺信新

nordson温度采用的PID智能控制，诺信mesa系列控制系统具有高低温保护功能，防止设备的损坏过滤装置去除杂质，防止喷头堵塞。

热熔胶机维修-济南热熔胶机-诺信新(查看)由深圳诺信新科技有限公司提供。深圳诺信新科技有限公司位于深圳市福田区彩田路中银大厦B座25D工厂地址惠州博罗。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诺信新在机械加工中享有良好的声誉。诺信新取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诺信新全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事热熔胶机诺信热熔胶机，pur热熔胶机pur压盘式热熔胶机，热熔胶管诺信胶机的厂家，欢迎来电咨询。