

山东科谟自动化诚信维修伺服驱动器 济南维修伺服驱动器品牌 法那科驱动器

产品名称	山东科谟自动化诚信维修伺服驱动器 济南维修伺服驱动器品牌 法那科驱动器
公司名称	山东科谟自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天桥区东泺河路18号
联系电话	15053107286 15053107286

产品详情

发那科系统如何消除401和433号报警? - —— 433报警,伺服模块控制电压低,检查模块上cx29,cx19电压是否正常.438报警,电机电流高.检查编码器连接是否异常,伺服驱动板损坏,伺服电机异常.9051,电源模块控制电压低,检查cx29.根据你所说情况,应该是属于x轴电机问题,用互换法,把y轴电机换到x上,看是否正常.并检查cx29及cx19