

广州商品房墙体起皮渗水测漏 顺德暗管漏水不开挖检测

产品名称	广州商品房墙体起皮渗水测漏 顺德暗管漏水不开挖检测
公司名称	佛山市凯成管道技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	管道漏水检测:精确找到漏水位置
公司地址	佛山市南海区桂城街夏东村三洲石洛沙“赢富中心”第1座4楼A区459号（住所申报）（注册地址）
联系电话	13927769963

产品详情

广州商品房墙体起皮渗水测漏 顺德暗管漏水不开挖检测

我们是一家管道检测技术公司，从事埋地管道泄漏检测、管道损坏维修、管网方向检测、供水管道安装和管道泄漏检测。埋地管道的漏水检测包括：（自来水管、消防管、供水管、进水口、油气输送管、喷淋管、PPR水管、PE管、供水管、橡胶管、铁管、镀锌管、房屋暗管）以及漏水检测等其他管道检测服务，埋地管道的趋势检测和维护。包括管道（排水管、污水管、雨水管）的QV和CCTV视频检测服务等。维护安装服务包括：管道损坏维修、水管漏水维修、供水抢修、消防水管损坏维修、管网新建改造、消防系统稳压、供水系统节水改造。服务对象包括：家庭、社区、建筑、别墅、物流园区、工业园区、工厂、街道、建筑工地、区、科技园区、酒店、水厂、物业、学校、商店、超市、，所有用水单位和个人用户提供的管道检查和维护服务。我公司成立于2013年，拥有一大批经验丰富、技术熟练的管道检测技术人员，并引进国内外先进的仪器设备，能够满足用户的需要，避免开挖，快速准确地确定泄漏点。公司检测技术人员经过公司严格培训，服务态度良好，检漏技术。我们在管道泄漏检测方面更加，让您更加放心。欢迎您咨询，并期待与您合作。它有望帮助您解决管道损坏和泄漏问题，降低您的用水成本和维护成本。

一、暗管漏水原因有哪些

- 1、管道出现漏水的问题，有可能是施工的时候遭到了损坏，而管道本身材质有的是PVC，有的是PPR、PE管道，都是一种柔性管。如果遭到了破坏，后期就容易出现漏水的麻烦。
- 2、有的是因为自然的因素，比如地面出现了下沉或者有了自然腐蚀的问题。而有些管道的承接接口容易出现受力不均匀的问题，从而产生位移，就会造成漏水。这是因为自然腐蚀造成了管道存在裂缝，也会存在漏水的麻烦。

二、暗管漏水怎么检测

1、当家里水管出现漏水的问题时，应立即将家中的自来水总阀关闭，并找到家中的水表，观察水表上的黑色齿轮指针在打开总阀的时候是否旋转，如果打开总阀后黑色齿轮并未旋转，说明水管未漏水，如果转了说明水管存在漏水的问题。

2、此外，还可以通过观察水管的表面判断家中水管是否漏水，用纸在水管表面进行摩擦，摩擦后看纸张是否湿掉，如果纸张湿了说明水管存在漏水的问题。还可以观察水管周边的墙面是否出现发霉的情况，如果有说明水管有漏水。

3、观察水管是否存在滴水的情况，这个通过肉眼就能观察出来，如果水管有一滴一滴的滴水，也可以说明水管存在漏水的问题，证明水管漏水后大家应及时进行维修，以免造成更严重的后果。

我们的宗旨是站在您的角度，想您所想，排您所忧，解您所难，在最短的时间内，花最少的钱，找出所有漏水点，解决供水管网存在的潜在问题，减少水费的开支！