高压柜除湿装置工厂 聚信 揭阳高压柜除湿装置

产品名称	高压柜除湿装置工厂 聚信 揭阳高压柜除湿装置
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2 404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

电气设备有湿气了怎么办

治理方案:聚信隆诚结合当地实际情况综合治理如下:

:解决电缆沟潮湿问题,实施电缆沟除湿综合方案

第二:解决高压室潮湿现象,加强封堵,巡检

第三:解决开关柜内部三个气室凝露现象和母线桥架(手车室、母线室、电缆进线室),安装智能除湿器。聚信工业技术 - 电柜,高低压开关柜等智能除湿装置供应商。应用环境:变电站、、电力箱体、高速项目、管廊项目、地铁项目、配电项目、机柜防潮、配网改造、电网商城、国网平台、南网平台

电线作为电能的传输工具,是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点

设备本身出现的故障

由于10KV线路直接面向广大的用户,高压柜除湿装置工厂,它的覆盖范围广,运行线路复杂,分支多,线径长,一些线路长期未经过改造,线路走廊清障不够,揭阳高压柜除湿装置,再加上季节交替,高压柜除湿装置厂家,与其相关的设备线路老化情况严重等种种原因引起的设备本身出现故障,也会引发10KV线路运行障碍。另外,一些用户的电房残旧存在安全隐患,设备落后,缺乏专人的日常管理与维护,在设备发生故障时都容易引起用户所在10KV电力线路跳闸。

变电站35kV电力设备除湿案例

简要介绍:前不久,高压柜除湿装置厂家,受梅雨季节影响,江西某变电站巡检人员发现电力设备普遍有受潮的现象。他们找到聚信隆诚的除潮人士咨询,以下是对其受潮具体情况的分析:

原因分析:高压室相对密封不严,当地环境湿度较高、温差较大,春节温差大,而雨季湿气又重。潮湿空气容易沿门窗缝隙、电缆沟及透气栅缝隙进入室内,甚至堆积成凝露。

高压柜除湿装置工厂-聚信(在线咨询)-揭阳高压柜除湿装置由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司是从事"机柜除湿装置、开关柜除湿器、工业除湿装置、冷凝除湿装置"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘经理