

湖南聚信有限公司 控制柜智能除湿器定制

产品名称	湖南聚信有限公司 控制柜智能除湿器定制
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

10kv配电柜除湿方法都在这了！

1.爬电

使用一定时间后，绝缘部分表面常附着污秽，使绝缘部分绝缘强度下降，在潮湿的空气中导致绝缘材料呈现带电现象，终导致绝缘损坏、相间短路等故障。

2.局部放电

在有气体或液体的固体电介质中，当击穿场强的气体或液体的局部场强达到其击穿场强时，这部分气体或液体开始放电。局部放电一般是由于绝缘体内部或绝缘表面局部电场特别集中引起的。通常这种放电表现为持续时间小于的脉冲。而潮湿的柜内空气会引起开关柜柜内部件表面的凝露，导致该部件的起始放电电压和闪络电压显著降低，放电明显增强。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响，轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小，绝缘强度的下降较慢；而强烈的局部放电，则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。

电线作为电能的传输工具，是不可或缺的重要部分。10kv配电线路出现故障主要有这几点

雷击造成线路故障

电力输配电系统都比较容易受雷电影响，工控柜智能除湿器定制，10kv配电线路如果经过空旷地区更容易受雷电影响。所以为了防止雷击故障，控制柜智能除湿器定制，通常都会在各个配电系统安装避雷器

，如高压进线柜、变压器、低压进线柜等都可以加装避雷器，起到防雷保护功能。

聚信工业技术 - 电柜除湿智能装置，欢迎来电

电柜的安装

手车式高压开关柜的安装。与固定式高压开关柜的安装法子基本相同，大理白族自治州智能除湿器定制，不同之处是为了保证手车的互换性。每一个手车式的动触头必需调剂一致，开关柜智能除湿器定制，行将动、静触头中心调剂一致并接触紧密，以保证互换性。检查高压配电柜二次回路的插头以及辅助触头，焊接可靠。电气或者机械闭锁装置正确，使手车在合闸位置时不能拉出。安全隔板开闭灵

便，能够随手车的进出而动作。手车的接地装置与高压配电柜固定框架间接触要优良。高低压开关柜内节制电缆固定坚固，不影响手车挪动。

湖南聚信有限公司-控制柜智能除湿器定制由湖南聚信工业技术有限公司提供。湖南聚信工业技术有限公司位于湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2404室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前聚信在仪器仪表中享有良好的声誉。聚信取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。聚信全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。