

北京纯化水设备 天津纯化水设备 新亚

产品名称	北京纯化水设备 天津纯化水设备 新亚
公司名称	天津市新亚净化技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区李七庄街中兴路蔡台村中兴桥东200米
联系电话	17695963861 17695963861

产品详情

增加纯水设备产能的改进方法

增加纯水设备产能的改进方法

添加阻凝剂可以延缓盐晶体成长来推迟沉淀过程，采用此方法也可防止反渗透的结垢污染。膜的污染来自于生物污染、杂物污染和离子污染。生物污染很难克服，杂质问题可通过提高过滤芯的精度等级来解决，现在主要问题是离子在半透膜内沉淀而使膜的产水量下降。防止离子污染的主要手段是加阻垢剂，阻垢剂多了污染膜，阻垢剂少了效果不好。通过对几种阻垢剂的比较和分析，采用了西安威尔化学有限公司的阻垢剂，纯化水设备公司，并由其计算阻垢剂的用量，河北纯化水设备，使用效果很好。

纯水设备的保养方式

纯水设备的保养方式

反渗透机组的保养：

- 1、定时定期记录RO装置各种运行参数。建议：每两小时记录RO装置各运行参数一次。
- 2、随着运转时间增长，膜表面将附着沉淀物，影响透水量，洗涤行业水处理设备，就要

定期清洗RO元件。若发现组件中每个膜元件的压力大于0.1Mpa要立即进行清洗（清洗由清洗系统完成）。按不同污染状况，有针对性的处理措施。具体清洗方法详见《反渗透膜化学清洗方法》。

- 3、定时定期检查检验电导率仪及各压力表，使之正常准确地工作。
- 4、定时定期检查电器控制系统，确保设备运行正常。
- 5、定时定期检查高压泵及RO前置泵，按保养手册及时更换润滑油。

反渗透纯水设备由预处理、主机两部分组成。

一、预处理设备的日常维护

- 1、多介质过滤器、活性炭过滤器、；观察上述过滤器压差并做好日常记录；一般来说，压差增大0.1MPa就需要给他们来一次反冲洗，或者根据实际情况定时反冲洗。
- 2、钠离子交换软水器的出水进行定期检测，北京纯化水设备，确保软水器的除钙、镁离子效果。
- 3、精密过滤器保安过滤器：压力表显示的压差并做记录。保安过滤器滤芯应经常清洗，视原水情况每5-7天将滤芯取出查抄并清洗。滤芯调换周期视其进水水质而定。降低（>0.15Mpa），则必需调换滤芯，以确保RO装置正常运转。

二、反渗透主机系统

- 1、观察纯水压力表和浓水压力表显示的压差并做记录；
- 2、观察纯水流量计和浓水流量计显示并做记录；

若压差比运行初期增加0.15Mpa、或者纯水脱盐率比上次清洗后降低三个百分点、装置产水量比上次清洗后降低10%以上需要化学清洗。

北京纯化水设备-天津纯化水设备-新亚(查看)由天津市新亚净化技术有限公司提供。天津市新亚净化技术有限公司是从事“纯水设备”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。