

棉纺清弹机 华欧机械信赖推荐 清弹机

产品名称	棉纺清弹机 华欧机械信赖推荐 清弹机
公司名称	高密市华欧机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市高密市夏庄镇驻地立交桥北东100米
联系电话	18663671195

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：高密市华欧机械设备有限公司

清棉机械作用原理

（一）主要机构及作用

1、天平调节装置

图2 - 5 - 2 天平调节装置

天平调节装置如图2 - 5 - 2所示，以刀口支架2为支点，并排放有16根天平曲杆3，天平曲杆上有天平罗拉1，天平罗拉和天平曲杆共同握持喂给棉层，当天平罗拉和天平曲杆间的棉层厚薄发生变化时，天平曲杆的尾端上下运动。由于棉层横向各处厚度不一，棉纺清弹机，使各根天平曲杆的尾端上下动程也不同，通过连杆4、5可取得平均动程，终将棉层的平均厚薄变化反映到总连杆6上。总连杆的升降使平衡杠杆7以8为支点上下运动，纺织用清弹机，带动双臂连杆11，连杆13以12为支点摆动，通过一系列的杠杆比例放大，棉层厚度的变化变成移动皮带叉14和铁炮皮带15左右运动。由于主动铁炮制16是恒速转动，被动铁炮17的转速随铁炮皮带位置的变化而变化，被动铁炮的转速又通过齿轮机构传动天平罗拉。即通过天平罗拉与天平曲杆的棉层变厚时，铁炮皮带向主动铁炮小直径处移动，天平罗拉转速对应的变慢；反之，天平罗拉转速变快，使单位时间内的喂棉量保持一致，减少变化。

开花机常见故障与处理方法

一、出棉不成片或棉片有结块

产生原因：1、排杂板和刺辊间堵杂尘；2、尘笼盖板内部不光滑有夹花；3、喂棉不均匀

处理办法：1、用细竹杆掏出；2、停机、拆卸盖板并用砂纸打磨；3、注意喂棉厚度和速度。

二、棉花两端不整齐

产生原因：1、尘笼盖板内部的弧形橡皮距尘笼太远或太近
2、弧形橡皮和压棉辊之间折叠不严或折叠不正确

处理办法：1、停机后检查或另装；2、停机检查、重新裱叠(z弧形橡皮的上端向内弯曲)。

弹花机的原理和纯棉被的优势

弹花机是利用刺辊高速运转所产生的机械离心力来排除棉花中的杂质和提取纤维的，进而在市场上的弹花机主要有吸尘宽幅弹花机、精细弹花机、吸尘清弹机、揉机（磨盘机）、新型纱布头（无纺布）开松机、棉被一次成形机等。弹花机具有轻巧灵便，式样美观，坚固耐用，维修简单，弹花质量好等特点。除弹花絮外还可加工旧棉花等。

保暖床上用品大多是三维九孔纤维、天然羊毛、天然蚕丝、驼毛绒等材料制成的被芯，环保新型清弹机供应厂家，传统纯棉被芯已经不多见，现在盖棉被的人太少了，其实棉被吸汗，对人体好，但现在人们更愿意盖羽绒被、驼绒被，超市里几乎没有纯棉被卖，清弹机，有的话也不一定。

纯棉被内芯棉絮平整而均匀，透气性好，富有弹性，无静电、无散乱飞絮；机械结合手工工艺，使用者很快进入深度睡眠。特别适用于婴幼儿、青少年，中老年人、气管、对化纤产品过敏及长期处于亚健康睡眠质量不好的人群。

棉纺清弹机-华欧机械信赖推荐(在线咨询)-清弹机由高密市华欧机械设备有限公司提供。高密市华欧机械设备有限公司位于山东省潍坊市高密市夏庄镇驻地立交桥北东100米。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前华欧机械在原棉、麻、毛、丝初加工设备中享有良好的声誉。华欧机械取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。华欧机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事开松机，pp棉开松机，全自动开松机的厂家，欢迎来电咨询。