

南阳场地箱除湿装置 湖南聚信有限公司 场地箱除湿装置定制

产品名称	南阳场地箱除湿装置 湖南聚信有限公司 场地箱除湿装置定制
公司名称	湖南聚信工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南省株洲市天元区泰山路238号东帆国际大厦2 404室
联系电话	15675395512 15675395512

产品详情

10kv电缆年检内容

- 1、电线电缆完工后的出厂检验。
- 2、制造电线电缆生产环境的检验。
- 3、制造电线电缆用的计量工具、衡器、仪表的检验。
9. 检查电缆与墙角是否存在摩擦，场地箱除湿装置生产厂家，外皮是否损坏，如果发现损坏或可能损坏的要及时处理，确保电缆绝缘正常。
10. 检查电缆进出室内孔洞密封十分良好，封堵应该选用高分子防潮封堵剂，封顶封堵。
- 11.检查电缆头接地端子连接有无松动情况，如有及时处理。

变电站紧急停电故障怎么办？十二项应急措施

变电站怕的就是出现紧急停电故障，不仅会对生产生活造成重大影响，还有可能损坏电房内设备。所以一旦发生故障停电，南阳场地箱除湿装置，要立即采取应急措施，场地箱除湿装置厂家，避免造成更大的事故。

- 1)将直接威胁人身或设备安全的设备停电。
- 2)将已损坏的设备隔离。
- 3)当站用电部分或全部停电时，恢复站用电源。
- 4)当母线停电时，除应保留规程规定的主电源断路器外，将该母线上其他断路器拉开。

1、防护安全措施不到位，引发事故

箱变内开关柜众多，场地箱除湿装置定制，接线复杂，甚至有部分的带电铜排，开关柜可以打开，工作人员在维护、操作时容易误操作引起触电及其他设备事故。所以，配电柜内带电部分要做好有效隔离措施。

2、封堵不够，带来安全隐患

箱变内开关柜众多，封堵不够，湿气容易聚集，小编强推：JX-BBS防凝露封堵密封剂；湿气箱变底部都有电缆进出线孔，如果接电缆的时候没有做好严密的封堵，就不能有效的防止潮湿和异物进入。电缆孔要做好严密封堵，多余电缆应该盘好放在下部空间。

南阳场地箱除湿装置-湖南聚信有限公司-场地箱除湿装置定制由湖南聚信工业技术有限公司提供。南阳场地箱除湿装置-湖南聚信有限公司-场地箱除湿装置定制是湖南聚信工业技术有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘经理。