

食品级胶辊 岑溪胶辊 永盛胶辊

产品名称	食品级胶辊 岑溪胶辊 永盛胶辊
公司名称	东莞市万江永盛五金滚轮厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市万江区濠联第三工业区
联系电话	13669856259

产品详情

UV哑膜光油的干燥

UV哑膜光油的干燥方式及原理不同于普通油墨，它是通过紫外光线照射使油墨内部成分产生光聚合瞬间固化干燥，它的干燥不同于普通油墨的挥发、氧化、渗透干燥方式，所以有许多需注意的地方：

- (1) 必须确认墨层是否真正干燥透彻；
- (2) UV哑膜光油干燥用光源；
- (3) UV哑膜光油使用助剂及清洗、安全防护注意事项。

胶辊与胶辊及印刷之间的压力要根据橡胶的弹性、硬度及其在印刷过程中的作用调整合适，一般使用0.15~0.20mm的塞尺（塞尺要润滑，以免损伤胶面）进行测试，胶辊的径向接触压力务必均匀一致。否则长时间运转会造成压力偏大一端的胶辊产生麻面、掉胶、龟裂、开胶等现象

注意事项

搬运移动时，须抬、吊轴部，防止胶面磕、碰、划伤。

新辊暂时不用，请不要把包装纸取下，包装纸能起防护作用。

超标准期存放的胶辊，防静电胶辊，使用前应检查胶辊无问题方可上机使用。

永盛教你如何清洗印刷胶辊

胶辊在印刷前、后须使清洗剂将胶辊清洗干净，以保持胶辊表面光洁，待用。

清洗不及时，耐磨胶辊，油墨会通过胶辊表面绒毛状微孔粘附在微孔内，食品级胶辊，纸毛、污垢会附在胶辊表面。如停车时间过长，油墨结膜会造成两辊接触面粘连，再开车时会撕裂胶面，使胶辊报废。

清洗不到位，会产生釉化现象，岑溪胶辊，导致亲墨性、传墨性降低，甚至造成脱墨。釉化使胶辊表面硬度提高、弹性下降，同时加快了胶辊的磨损，导致胶面出现麻点、龟裂，造成掉渣现象，影响印刷质量。

注：釉化是指胶辊表面硬化呈镜面状的现象。

食品级胶辊-岑溪胶辊-永盛胶辊由东莞市万江永盛五金滚轮厂提供。行路致远，砥砺前行。东莞市万江永盛五金滚轮厂致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械及工业制品项目合作具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!