

悬挂式磁选机厂家 肇庆悬挂式磁选机 起劲磁选机

产品名称	悬挂式磁选机厂家 肇庆悬挂式磁选机 起劲磁选机
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

强磁磁选机是目前应用较广泛的一种强磁设备，其开机、停机注意事项有如下几点：

- 1.开机前首先对设备进行检查，弄清上次停机的原因，如果是因为机器故障而停机，必须排除故障后才能考虑开机。岗位工人不得擅自改变电磁磁选机的激磁电流。
- 2.经检查确认设备(包括电气设备)无误后，先对运转设备进行盘车，悬挂式磁选机哪家好，经转动一周发现转动灵活、无卡住现象，说明运转部位无障碍，悬挂式磁选机厂家，否则要检查、排除障碍。
- 3.开主机前要将各水管的阀门打开，悬挂式磁选机批发，观察水管是否有堵塞现象。电磁磁选机主机运行过程中严禁使用铁器或其他磁导体接触转盘及磁极。
- 4.检查润滑油路是否通畅，润滑油(脂)是否足够，肇庆悬挂式磁选机，油路各处是否有漏油现象，务必保证油路畅通顺滑。电气设备要保持干燥、清洁，防止水溅到电气设备上。
- 5.启动主机，运转正常后，即可给矿，注意给矿中不得夹杂金属硬物，防止堵塞损坏筒体。另外给矿质量分数要适宜，给矿量要均匀。开机应注意先给水后给矿，而停机时则应注意先停矿后停水。

湿式环式磁选机适用于赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿、锰矿、镍矿、钛铁矿等弱磁性矿物的湿式回收。赤铁矿褐铁矿镜铁矿湿式环式磁选机工作原理：将破碎（或磨矿）至单体分离的原料搅拌洗泥后，采用振动给料装置加水均匀的将物料给到环型磁辊上，弱磁性矿物在强磁场的作用下吸附到磁辊上，然后经毛刷泄矿排出。尾矿和脉石在重力、离心力、水的冲力等机械合力的作用下由磁辊底部直接流走。

湿式环式磁选机该机一般采用2辊、3辊双级或多级组合，对尾矿或精矿进行多次重复选别，一次性完成粗选、精选和尾选。在用湿式环式强磁磁选机回收铁釉的同时，我厂建议客户在磁选工艺上可通过两级

磁选，级“粗选”将大量的赤铁矿、褐铁矿、镜铁矿、菱铁矿、锰矿、镍矿、钛铁矿等弱磁性矿物的湿式回收；第二级通过湿式环式磁选机的强磁磁选将过磨矿产生的铁釉进行有效回收。这样即可保证矿物都能有效回收，同时也能提高矿物的金属品位，获得更高的利益价值。

强磁磁选机大家应该都不算陌生了，正是由于它的的强磁特性，对那些弱磁性矿物的分选和提纯有非常好的效果。强磁磁选机主要是由传动部分、槽体、刷辊、磁辊等四个关键部分组成的。这是部分，也是保证磁选机正常稳定工作的前提。

- 1、传动部分：通过减速机或者直接用无极调速电机，带动磁辊和刷辊做回转运动工作。
- 2、槽体：这是磁选机的工作局域，整个磁选机的槽体使用不锈钢板铸造，这种材质可以延长设备的使用寿命，保证经过长时间的使用不会出现磨损严重的情况，机架和槽体的其他部分用普通钢材焊接组成。
- 3、刷辊：主要通过与磁辊做相反运动，将滚筒上的矿石刷下来。
- 4、磁辊：磁辊的工作模式是开放式，属于的全磁。

悬挂式磁选机厂家-肇庆悬挂式磁选机-起劲磁选机(查看)由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍山起劲磁塑科技有限公司为客户提供“磁选机,涡电流分选机,有色金属分选机,永磁除铁器,电磁除铁器”等业务，公司拥有“CHNMAG,起劲”等品牌，专注于洗选设备等行业。，在安徽省马鞍山市当涂经济开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：温经理。