

# 养牛舍风机风扇塑壳降温设备

产品名称	养牛舍风机风扇塑壳降温设备
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	550.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

## 产品详情

一般情况下，前罩风机温度不宜过高，否则容易损坏前罩风机轴承等部位。下面为您介绍牛舍风机过热的原因及解决办法。

1.油不足时，可采取以下措施：

(1) 当滤芯粘上时，应更换滤芯。

(2) 如果输油管道高度不均，应抽气。

(3) 油冷却器脏污后，冷却效果减小，冷却油不足，应及时清洗冷却器。

(4) 使用油环罩风机轴承时，用套筒表面规检测油位，观察泥浆套环工作是否正常。

(5) 滚动式前罩风机轴承因润滑脂不足或加注过量而过热。补充润滑脂时，建议将原润滑脂擦干净，更换新润滑脂。风机轴承箱空间的适宜量约为26。

## [牛舍风机](#)

是为农民开发的一种养殖设备。该设备的应用可以改良农舍的空气质量，为牛提供比较好的生活环境。牛舍风机降温作用好，带式风机通风换气能力强，主要用于奶牛场的通风降温。养牛舍风机风扇塑壳降温设备

我公司生产的牛舍风机采用不锈钢板制造，工艺精良。风机是针对牛棚的特点而设计研发的。悬挂在牛棚内，对牛棚内的气流和降温有良好的作用。

由于牛舍风机转子继续转动，将吸收的气体从进气口吸入到转子与风机壳体之间的空间，然后通过排气口排出。由于吸力后空间完全关闭，风扇空腔内的气体不拧紧和充气，但当转子顶部翻过排气口边缘，空间与排气侧连接时，排气侧的气体压力较高。一些气体冲回太空，导致气体压力突然升高。当转子继续变化时，气体从风扇中排出。养牛舍风机风扇塑壳降温设备