

# 武昌空气呼吸器整机气密性检测年审报告测试

产品名称	武昌空气呼吸器整机气密性检测年审报告测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/指标
规格参数	品牌:GFQT 所在地:射线探伤 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

查验正压力消防呼吸器的侧板是不是形变，假如看到有的已经形变，可是不影响到应用，并且配戴起来还非常舒服，那么就视作达标；假如呼吸器的侧板发生了比较严重形变，而且已经严重影响到了正常的应用，并且产生了衰老、裂开等状况，那么就视作不过关。

再度，正压力消防呼吸器的着封袋是不是可以任意控制长短，卡紧着封袋后不可以脱位。塑胶及其金属材料等脚手架扣件不可以发生变型或是裂开状况，查验各种各样零配件是不是完备。

最终，查询导支气管、连接头是不是有割痕、衰老、形变等状况，供阀门及其气体减压阀是不是有形变、裂开等状况，报警器是不是发生脱落和形变状况等，这种状况都应当在被检查的范畴内。

仅有定期维护，才可以确保正压力式消防呼吸器可以在关键时候充分发挥其该有的植物呼吸作用，不容易发生必须安全防护时发生呼吸器没法应用的问题。

### 消防呼吸器一整台机器的气密性检测

呼吸器在密封性能实验后，其气压表的工作压力标示值在1 min内的降低不可超过2 MPa。

消防呼吸器检测中的一整台机器的气密性检测可以判定总体的联接构件有没有漏汽状况，假如测试结论不过关最先不必急切分辨，先将面具紧松性和配戴位置开展调节查验密封环的延展性假如密封环没什么问题可以在外表擦抹一层甘油，待检验进行后在消除。

一整台机器的气密性检测是消防呼吸器检验流程中的基本实验，假如一整台机器的密封性不过关得话没法进一步开展。