

# 东莞桥头水马围挡商品在售

产品名称	东莞桥头水马围挡商品在售
公司名称	深圳市豪瑞交通设施有限公司
价格	36.00/个
规格参数	品牌:豪瑞 尺寸:1800*900mm 颜色:红色
公司地址	深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然科技园210栋四层4HB10 (注册地址)
联系电话	13316843137

## 产品详情

东莞桥头水马围挡商品在售

- 1.水马栅栏的注水容量大，相对重量增加，稳定性能会更好。
- 2.机壳体积小，施工人员移动灵活，方便。
- 3.在外观上，围栏比围栏更美观，更实用。围栏的曲率组合并不是那么僵硬，在安装城市道路时是一道亮丽的风景。
- 4.机箱的上部空间较大，可以粘贴较大的标语，反光带，也可以使用加厚的自锁式扎带固定和连接产品上部的各种物体；标志或围栏不如围栏坚固。

水马栅栏通常在高速公路出口处作为紧急出口，以及其他高速公路交叉路口，收费站，道路，铁路，停车场，车站，码头，购物中心，广场，高速公路维护，酒店，住宅区，运动场，危险区域和道路施工地段，会场的临时隔离栅栏等被用作道路改道，区域划分，改道，引导，或在某些庆典场所用于收藏书籍，或在体育娱乐和其他竞争性表演场合中进行命令维护。对驾驶员具有明显的预警作用，可以减少事故发生时人员和车辆的伤害和死亡，并提供更安全的保护。用于各种活动的主要功能是防止人们翻身和爬行过去。提高安全性。

(1) 树干部位的萌芽应全部剥除，对切口上萌生的丛生芽必须及时剥稀，保留树冠部位能形成树冠骨架形态的萌芽；

(2) 常绿树种，除丛生枝、病虫枝内膛过弱的枝外，当年可不必剥芽，到第二年修剪时进行。

#### 4. 巡视管理

(1) 定期检查乔木支撑设施，出现松动时及时加固，避免风倒等事故发生；

(2) 发现病虫害时，必须及时防除，如不及时进行防除，引发病虫害的扩散，一切后果由养护方承担；

(3) 防止苗木“假活”，一旦气温升高水分亏损就会出现植物萎焉，若不及时救护就会在高温干旱期死亡。叶绿而失去光泽，枝条显干，发现有新梢叶片萎缩等现象，要及时查明原因，是否根部有空隙，水发不足或过多，有无病虫害，并采取相应的措施；

(4) 土干应立即浇水，土不干可进行叶面、树杆周围环境喷水。叶水分足，色黄、落叶，应及时排水。大量落叶，应及时抽稀修剪或剥芽。叶干枯，不落，应作特殊抢救处理；

(5) 根据乔木危险程度进行强修剪。气候干燥时，喷雾增加环境湿度，过多水份不宜流入土壤，宜可在树根部覆盖塑料薄膜。用2‰~5‰尿素或磷酸二氢钾等进行根外追肥；

(6) 乔木每年修剪一次，常绿树种在春季修剪、落叶树种在秋季修剪，枯枝、病虫枝及时修剪，保持树形整齐优美，冠形丰满。

#### 1. 消防要求

总图中应做好消防车道及消防车登高面设计，注意人车分流；

高层建筑周围宜设环形或沿建筑的两个长边设置消防车道；尽端式消防车道应设18m×18m回车场。