

# 郑州松下伺服驱动器维修MFDKTA390CA1报警Err 12.0修理

产品名称	郑州松下伺服驱动器维修MFDKTA390CA1报警Err 12.0修理
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

松下伺服驱动器报警代码维修及处理方法如下：Err 11.0 控制电源不足电压保护

原因：

控制电源整流位置的P-N间的电压低于规定值。

100V的产品：约DC70V（约AC50V）

200V的产品：约DC145V（约AC100V）

400V的产品：约DC15V

电源电压低。发生瞬间停电

电源容量不足...受主电源接通时的突入电流影响，电源电压下降。

驱动器故障（电路故障）

处理：

100V , 200V产品 :

测定连接器及端子台的L1C-L2C线电压。

400V的产品 :

测定连接器及端子台的24V-0V线电压。

提升电源电压的容量。更换电源。

提高电源容量。

更换新的驱动器。