

铁岭导尿管浸泡装置 寰正科技发展有限公司

产品名称	铁岭导尿管浸泡装置 寰正科技发展有限公司
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

寰正科技公司不断开发设计的产品，提升产品品质，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。下面就由小编为大家讲一讲造成拔出导尿管困难的原因。

无法抽空气囊，也无法注入液体？此时应该是气囊导管阻塞。

如果是外的尿管气囊导管阻塞，可以通过上述断离尿管；但如果是内尿管的气囊导管阻塞，只能在超声波下行膀胱穿刺，刺破尿管气囊。

注意：拔管后注意检查尿管前端及气囊的完整性，防止气囊等，导致异物残留，铁岭导尿管浸泡装置，如有残留需进一步处理。

有时候，躺在床上，不能够增加单独行动。我们一般会使用导尿管帮助我们解决生理问题。下面就由寰正科技为大家讲一讲患者在导尿的过程中应注意的问题，总结如下。

护理人员应积极与患者以及家属进行沟通，告知患者临床实际治疗中，导尿管浸泡装置哪家好，针对不同个体，治疗方案存在一定的差异，而书籍上陈述的多为针对大多数人的治疗。通过上述解释，并结合患者的总体情况对治疗方案进行分析，使患者和家长了解治疗方案，从而消除其对医护人员的不信任及怀疑心理，医护人员向患者讲解导尿的意义，并且关心患者，向患者结束导尿过程以及导尿的特点

，让患者在导尿的过程中情绪保持稳定，并要做好隔离措施，减少的发生率

导尿管就是为卧床的病患解决不方便的情况而准备的。可是当导尿管出现拔出困难的现象，这就影响我们的生活了、下面就由寰正科技的小编为大家讲一讲究竟是怎么样的原因造成的导尿管拔出困难。

尿管拔除困难 原因有哪些？

尿管气囊通道阻塞：无法抽出气囊内的液体，导致导尿管不能顺利拔除。原因有哪些？

气囊通道管径：狭窄较细，且橡胶制品在长时间使用后容易发生老化，加之尿液侵蚀，使气囊通道及阀门出现机械故障导致阻塞，气囊内液体难以抽出。

气囊质量：弹性差，抽水时气囊回缩不良，气囊内液体残留；气囊通道内壁制作粗糙，管壁内存在活瓣样物，使得液体能顺利注入，但抽出液体时瓣样物关闭，导尿管浸泡装置多少钱，抽液困难。

注入液体问题：气囊内注入生理盐水，易形成结晶颗粒，导致通道阻塞，导尿管浸泡装置价格，大家可在气囊内注入灭菌1用水，而非生理盐水（前几年在和日本护理同行交流时，就发现存在这个差异。）

铁岭导尿管浸泡装置-寰正科技发展有限公司由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司位于济南市燕翔大厦619室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前寰正科技在行业设备中享有良好的声誉。寰正科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。寰正科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。