

# 南平槽钢批发

产品名称	南平槽钢批发
公司名称	福建闽恒金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市闽侯县祥谦镇林森大道36号，海峡机械园东区1座2楼202
联系电话	18959178730 18959178730

## 产品详情

### 镀锌管的du特清洗工艺

镀锌管采用硫酸盐电镀锌铁合金工艺，在于生产线槽与槽间均穿孔直通而溶液无任何带出或溢流。生产过程各工序由循环系统组成，各槽溶液即酸碱液、电镀液、出光与钝化液等，只循环回用不向系统外渗漏或排放，生产线只设5个清洗槽，采用循环回用定期排放，特别是钝化后不清洗的无废水产生的生产工艺。

为提高钢管的耐腐蚀性能，对一般钢管(黑管)进行镀锌。镀锌钢管分热镀锌和电镀锌两种，热镀锌镀锌层厚，槽钢批发，电镀锌成本低。

### 角钢平时应该怎么储存才更好

角钢因为每次需要的量比较大，所以一定订购回来以后就要好好的去保存它，不然会影响到它的效果，我们可以找适宜的场地和库房，一般这些场地应该选择在清洁干净、排水通畅的地方，切记要远离产生有害气体或粉尘的厂矿旁边，而且在放置的时候在场地上要清除杂草及一切杂物，一定要保持角钢干净。如果防止在仓库的时候是不能和酸、碱、盐、水泥等一些材料堆放在一起的，而且不同品种的角钢应分别堆放，这样做是为了防止混淆和防止接触腐蚀的东西。

### 镀锌镀锌方管镀前清洗工艺达到的要求

- 1.为了能保证镀层跟底金属附接得牢固以及镀层均匀无孔，厚壁无缝方管，厚壁无缝方管小泡，锈皮，非金属的杂物和其他表面的缺陷；
- 2.为得到均匀的镀层，镀锌方管应按照工艺卡上的图位挂到挂具上去；

- 3.要镀的镀锌方管表面应该完全除去油脂；
- 4.在电镀前必须除去镀锌方管表面的薄层氧化薄膜(用弱腐蚀的方法)；
- 5.清洗操作工序间的间隔时间应尽可能缩短；
- 6.清洗操作做完后镀锌方管产品应立刻进入镀槽。

南平槽钢批发由福建闽恒金属材料有限公司提供。南平槽钢批发是福建闽恒金属材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。