

行业资讯

除去杂质常用的方法有酸碱精制、**脱臭**、**加氢**、**溶剂精制**、**白土精制**、**脱蜡**等。**酸精制**是用硫酸处理油品，可除去某些含硫化合物、含氮化合物和胶质。**碱精制**是用烧碱水溶液处理油品，如汽油、柴油、润滑油，可除去**含氧化合物**和硫化物，并可除去酸精制时残留的硫酸。