

集装袋生产 六安集装袋 天润包装生产厂家

产品名称	集装袋生产 六安集装袋 天润包装生产厂家
公司名称	铜陵天润包装有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市金桥工业园
联系电话	13705621159

产品详情

集装袋的装料步骤

先将集装袋吊环对称挂于灌装机横梁上，使集装袋底基本与地面接触，六安集装袋，然后将集装袋装料口打开，套入装料筒并由夹持装置夹紧，以免粉尘或颗粒漏出。启动灌装机将原料从装料口装入袋内，灌装时先将袋身拉直后再灌装。灌装结束后，关闭装料口。如使用带有卸料口的集装袋，灌装前应查看底部是否扎好。如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会结成为您解答与服务。

集装袋检测标准：裁剪

- 1:裁割规格尺寸必须按生产工艺单要求的尺寸下料，集装袋加工厂家，长度允许偏差 $< 1\text{cm}$ 。
- 2:裁割的断面不应偏斜，允许偏差 1 cm 。
- 3:每捆的数量必须做到准确无误，允许偏差 $< 3\text{‰}$ 。
- 4:划线位置，要按照工艺单要求准确无误。
- 5:次品率不允许超出 5‰ 。
- 6:裁剪的半成品必须保持干净，不允许带灰尘。

如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，集装袋生产，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会结成为您解答与服务。

- 1.应当控制包装物尽量不产生静电。例如搬运可燃液体时，要限制其在包装桶中的剧烈晃动，控制其装卸方式，防止不同油品泄漏、相混及防止钢桶中进水、进气。
- 2.采取措施使已产生的静电尽快逸散，避免产生积累。例如在搬运等工具上安装良好的接地装置，购买集装袋，增加工作场所的相对湿度，在地面上铺设导电地板，在某些工具上喷涂导电涂料等。
- 3.给带电体外加一定量的反电荷，避免静电压上升（如感应式静电中和器）。

如想了解更多的安徽集装袋的相关信息，欢迎致电天润包装进行咨询，我们将会竭诚为您服务。

集装袋生产-六安集装袋-天润包装生产厂家(查看)由铜陵天润包装有限责任公司提供。“包装袋,集装袋,吨袋”选择铜陵天润包装有限责任公司，公司位于：安徽省铜陵市金桥工业园，多年来，天润包装坚持为客户提供好的服务，联系人：程钧雷。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。天润包装期待成为您的长期合作伙伴！