

# 供应净益康每小时3吨水过滤设备滤料更换周期短

产品名称	供应净益康每小时3吨水过滤设备滤料更换周期短
公司名称	新乡市净益康环境设备有限公司
价格	12800.00/套
规格参数	用途:水处理 工艺:反渗透 电压:380V
公司地址	河南新乡卫辉市车管所院内
联系电话	13525046604

## 产品详情

使用反渗透水处理设备时，若装置产水量下降10%，若透过量增加一倍，或压差降增加一倍时，则说明反渗透需要清洗(但要注意，温度下降寸也会导致产水量下降，这是正常的现象，除了周期性的清洗外，在每次启动时，先低压运行几分钟，以除去反渗透器中的浓水，并将其排掉。按照设计的膜组件数量运行低压力运转，按照设计的基准压力运行发生膜组件的压密，当在大大超过基准压力的条件下运转就会发生膜组件的压密必须换膜组件运转温度的降低。按照设计温度运行在较高的回收率条件下运转，当在上回收率条件下运转时，浓水的水量就减少，这样膜组件内水的浓缩倍率就上升，结果造成给水水质严重下降。化学清洗方法：柠檬溶液，在高压或低压下，用1%-2%的柠檬水溶液对膜进行连续或循环冲洗，这种方法对Fe(OH)<sub>3</sub>污染有很好的清洗效果。柠檬铵溶液，柠檬的溶液中加入水或配成不同PH值的溶液，也可在柠檬铵的溶液中加入HCL，调节PH值2-2.5，例如在190L去离子水中，溶解277g柠檬胺，用HCL调节溶液PH值为2.5，用这种溶液在膜系统内循环清洗6小时，效果很好，若将该溶液加温到35-40，清洗效果好，该溶液对无机物的污染清洗效果均很好，但清洗时间较长。由于这种给水的渗透压上升，导致透过水量的减少。严重时，将在膜面上析出垢必须按设计回收率产水金属氧化物和污浊物附着在膜面上，每天进行低压冲洗运转中反渗透水处理设备装置压差上升

改进预处理装置的运行管理用药品清洗膜组件油分的混入 注意油不能进入给水换膜组件表反渗透装置产水质量的下降原因和对策序号原因对策原水的按照原水水质复核低压力运转，按照设计基准压力运行膜组件的破损 换膜元件膜组件“水密封”的短路，造成膜面上浓度扩散，使水质恶化，换膜组件形环漏泄换形环回收率升高，由于膜组件内给水浓度上升，使产水水质恶化。

[定制净益康一体化软化水设备经济实用](#)