

舟山液晶屏维修设备厂家 创励友工厂

产品名称	舟山液晶屏维修设备厂家 创励友工厂
公司名称	广州创励友机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州番禺石壁街道屏山工业区四街2号101
联系电话	15915756993 15915756993

产品详情

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦，.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

液晶屏什么故障能修，什么不能修？

我们讲过FOG热压机的原理是通过ACF粘合，并在一定的温度、压力和时间下另ACF导电粒子bao破并使ACF胶材固化，从而实现液晶玻璃或PCB与柔性线路板(FPC)机械连接和电气导通。

简单的理解是将有故障的驱动软排线（COF）更换掉，而这个过程需要使用到的设备叫做热压机。

一．以下是我们平时经常会碰到的问题，事实上COF（将芯片连接在FPC软排线上的技术叫做COF，我们也习惯将用于液晶屏驱动的软排线叫COF）引起的故障主要有以下：

1. 黑屏：COF供电短路，短路后DC-DC电路进入保护状态，主电压无输出，整机停止工作，故障现象为黑屏。

2. 线或带：按1024*768的分辨率来举例，source driverr的驱动电极为1024*3(一个像素单元pixel由RGB三个像素点组成)=共3072个驱动电极，这些电极若分成四个区域分别由四个COF驱动来完成、那每个COF驱动引脚为768条，引脚的宽度通常在0.005mm到0.01之间，比头发丝还细，若接触不良或开路断线，相应的引脚将失去驱动，屏幕就会出现亮线、暗线、不良面积大就会形成亮带或者暗带。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，生产各种液晶屏维修设备，舟山液晶屏维修设备厂家，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，电视液晶屏维修设备厂家，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦，.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

电视机的维修过程包括哪些方面？

建议加假负载检修，（切断场供电，短路行推动变压器，切断伴音供电。注意三洋电源不能在+B整流上切除，因为其稳压取样电路与之相连，否则会造成+B过高而烧坏其它元器件。）

出现三无首先测电源管B极电压，可由其电压来反映电源具体工作情况，1：B极无电压 - - 起动电阻或电容开路，激励管短路。2：为正电压 - - 激励电路或反馈电路没有工作，3：为负电压，由此可以看出 - - 电源基本工作正常，有可能保护电路保护或负载短路。

其次反馈电路，振荡电路，这主要由于三极管因内和外原因所致。如：电阻变大，三极管性能变差等。发现有某一三极管击穿，与之相连的元件必须复查清楚，zui好相连电容三极管之类全部更换，以免后患。

取样稳压电路有的在原边有的在副边，当+B偏高或偏低一般为取样电路故障，这部分元件少易排除。在此特别提醒：在三洋电源中由R554（150K电阻）阻值变大造成+B过高烧坏行管甚至CRT的特别多，建议在+B上接一R2M加以保护。

另外电源部分的小电解电容视损坏程度的不同表现不同的故障主要有+B太高，开机吱吱叫但+B正常，开机吱吱叫随着叫声的减小而+B慢慢升高，屡损开关管等。

【主营产品：各种液晶屏维修设备，压屏机价格，压屏机厂家，TAB压屏机，COG压屏机，压屏机出售】

广州创励友机械设备有限公司是压屏机生产厂家，液晶屏维修设备厂家哪家好，生产各种液晶屏维修设备，大尺寸液晶屏压屏机，液晶压屏设备，脉冲式压屏机，恒温式压屏机，FOB压屏机，FOG压屏机，FPC压屏机，偏光膜撕膜机，偏光膜贴膜机，镭射打线机，点胶机，等系一系列产品。产品各地：广东，福建，重庆，四川，湖南，湖北，广西，江苏，山东，宁夏，新疆，贵州，印度，非洲，孟加拉，土耳其，巴基斯坦.....，来电询问有优惠！，，无中间商！

康佳LED42MS11PD液晶电视灰屏维修实例

外观检查：有开机音乐，有背光，按键可以开关机控制，无蓝屏，无字符，灰屏！

拆机检修：1.心想该机电源，主板应该正常，故障可能在逻辑板或屏电路。

2.还是测一下电源电压，主板的小电压，都正常。

3.先处理一下排线，屏接口扁排，故障没有改善，还是灰屏

4.测逻辑板上屏12V正常有，VDD 3.3V有，VADD只有2.7V不正常，VGH=0 VGL=0 VCOM=0

5.此逻辑板有两排上屏接口，为了确定故障在逻辑板，还是屏电路，拔掉左边扁排，

测逻辑板电压，广州液晶屏维修设备厂家，哈哈
五供电全部正常有了。再看屏，右边已正常显示，哈哈有门！

6.看来是左边屏边板有毛病，或TAB坏。论坛上有什么刀割法，垫纸法。

效仿垫纸法试试，但是怎样垫都不吊召

7.哎，只有把屏下掉看看，发现新大陆！

总结： 该机是屏边板进水霉烂，VADD16V电容漏电引起故障！

舟山液晶屏维修设备厂家-创励友工厂由广州创励友机械设备有限公司提供。广州创励友机械设备有限公司是一家从事“液晶屏维修设备,压屏机,修屏机,邦定机,偏光膜贴膜机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“创励友”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使创励友在通讯产品维修工具及设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！