

山东TDY电动滚筒4080电动滚筒

产品名称	山东TDY电动滚筒4080电动滚筒
公司名称	盐城市大丰益通机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	大丰黄海东路4号
联系电话	15895164521

产品详情

TDY型油冷式电动滚筒，TDY75型电动滚筒，电动滚筒型号，电动滚筒价格，电动滚筒原理

TDY型油冷式电动滚筒是我国目前广泛采用的普通型电动滚筒。滚筒电机由的电动滚筒电机厂配套，性能指标不低于同功率的我国Y系列电机的指标。

在使用TDY75型油冷式电动滚筒的过程中，除了进行维护保养之外，还可以进行一些其他的处理，这样可以让设备有一些好的变化，从而更好的进行工作。以下总结了四个相关内容的知识，给大家介绍一下。

1· 减速齿轮的改进

(1) 齿轮材料的改进将减速齿轮材料由45钢改为40Cr,齿轮材料及其机械特性见表to齿面的硬度提高之后，不可以有效地防止轮齿产生塑性变形而且齿轮具有足够的抗磨损及抗点蚀能力。

(2) 制造方面的改进为使齿芯材料具有足够的韧性，以防止轮齿超载过大时发生局部折断现象，我们在制造时要求适当增大齿根过渡圆角的半径，X除该处的加工刀痕，从而降D应力集中。

(3) 安装方面的改进为使电动滚筒运转平稳，不得有周期性冲击噪音，在安装或更换减速齿轮时，须保Z两级齿轮传动接触斑点沿齿长不小于65,沿齿高不低于45。

2· 加强电动滚筒的润滑工作合理的润滑，能够Z大限度地减少摩擦阻力、降D机械磨损，节省动力源和延长使用寿命。发挥设备的Z高X率。而实际上电动滚筒减速齿轮和轴承的润滑常得不到很好的保Z。为此，须要定期检查滚筒内的油面高度，根据损耗情况及时进行补充，使冷却润滑油油量始终达到规定之滚筒半径1/3的高度；另外，一定要按润滑要求进行润滑。

3· 做好电动滚筒的维修工作除了对电动滚筒进行日常的维护检修之外，还须做好滚筒的小修、中修和大修工作，按下列时间进行定期维修。

(1) 小修每6个月须对滚筒进行1次小修，主要工作内容：

清洗滚筒内部减速齿轮，更换冷却润滑；

电机轴承内充填新润滑脂；

检查橡胶油封的磨损情况，适当调整密封圈弹簧拉力或更换油封；

检查电机绕组是否有油浸入，如有油迹则须更换X的橡胶油封。

(2) 中修每年要中修1次，主要工作内容：

清洗减速齿轮并检查其磨损情况，如磨损超过齿顶宽的1/5以上时需更换X的齿轮；

清洗滚筒的所有轴承；

按电机的维修要求进行检修。

(3) 大修每2年要大修1次，拆卸滚筒的全部零件行检查修理或更换。

4. 保Z装配质量

(1) 装配时应将轴承零件清洗干净，使滚筒体内不得留有铁锈及其它杂物。

(2) 轴承安装完毕后，须用Z用工具检查其配合情况。

(3) 各密封面贴合处装配时应注意贴紧压平，以防渗漏油。

(4) 装配时封闭在滚筒内部的电缆线应严格检查，以保Z滚筒能够safe运转。

(5) 装配时应对电机进行绝缘检查，电机不得因受潮而使阻值降D到5M 。

感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如TDY75型油冷式电动滚筒价格、TDY75型油冷式电动滚筒规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们!

因产品型号种类繁多,原材料价格变动,市场行情变动,网上所标价格为参考裸价,如需采购,请联系客服咨询具体价格+运费+税票!!!

欢迎来电咨询与洽谈,共同发展!