

10吨架线式湘潭电机车 定制型分体式井下电机车

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 10吨架线式湘潭电机车 定制型分体式井下电机车 |
| 公司名称 | 湖南宇通牵引电气设备有限公司 |
| 价格 | 145200.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:HNYT 型号:CJY10 产地:湘潭 |
| 公司地址 | 湘潭经开区传奇西路9号创新创业中心1号楼2105室（注册地址） |
| 联系电话 | 17369222201 |

产品详情

10吨架线式湘潭电机车 定制型分体式井下电机车

大型矿山用10吨架线式电机车（轨距600、700、900）

10吨工矿架线电机车分为普通型、墙板增厚型、带翅膀型和双机牵引四种类型。此系列工矿电机车分为250V、550V两种。其特点是：轴距短、车身刚度好，采用新型缓冲器，缓冲性能好，缓冲角大。

矿用10吨架线式双机牵引车是新型产品，采用有触点间接控制，微机加三蕊电缆施行双机同步控制。接触器是引进日本技术，性能可靠。牵引电网为550V，采用空气制动，牵引力大，速度高，制动效果好。

矿山架线式电机车在运行时，可能会出现轮对轴承温度过高的情况，出现这种情况的原因有哪些呢？

- 1、润滑油添加不当。适量的润滑油可以在润滑轴承、保护轴承的同时，保证良好的散热效果。润滑油少了，润滑效果就会大打折扣，轴与轴承直接摩擦会产生大量的热。润滑油多了，则会包裹住轴与轴承，使散热效果下降。
- 2、润滑油变质。变质的润滑油可能润滑效果下降，也可能阻碍散热，或者二者兼有。
- 3、尺寸不对。包括外形尺寸不对、安装误差等等。
- 4、轴或轴承出现问题。如磨损严重、氧化锈蚀等等。

性能参数

| | | |
|-----------|--------------------|-------------------------|
| 型号 | CJY10/6、7、9G(B)(P) | |
| 粘重 | 10t | |
| 轨距 | 600、762或900mm | |
| 牵引力 | 13.05kN | 18.93kN |
| 大牵引力 | 24.5kN | |
| 速度 | 11km/h | |
| 直流电压 | 250V | 550V |
| 电机功率 × 台数 | 24Kw × 2 | 30kW × 2 |
| 尺寸 | 长度 (带碰头) | 4550mm |
| | 宽度 | 1050、1212 或1350mm |
| | 高度 (轨面至顶棚) | 1600mm |
| | 轴距 | 1100、1220mm |
| | 轮径 | 680mm |
| | 受电弓工作高度 | 1800~2200mm、2000~2400mm |
| 小转弯半径 | 7、10m | |
| 调速方式 | 电阻、斩波或变频调速 | |
| 制动方式 | 机械、空气或电气制动 | |