

# 铁山区配电房高压接地棒到期检测

产品名称	铁山区配电房高压接地棒到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

高压接地棒由绝缘操作棒和接地线夹组成，其操作棒由绝缘性能极佳的原材料制成，满足高压绝缘要求。安全工器具检测设备和电力线路停电检修时，为保障作业人员的人身安全，要采取保证安全的技术措施，使用接地棒可以使工作地点始终处于“地电位”的保护中，还可防止剩余电荷和感应电荷对人体的伤害。

高压接地棒使用保管的注意事项：检查外观是否色彩鲜明、外表光滑，检查软铜线是否断头，螺丝连接处有无松动，软铜线有无裸露，不符合要求不得作用，应修好后在使用。应先验电确认已停电，在设备上确认无电压后进行使用。核实接地棒的电压等级与操作设备的电压等级是否一致。

挂接地棒时，先连接接地夹，后接接电夹；拆除接地棒时，必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。高压接地棒装设的短路接地线，它和带电设备的距离，考虑到接地线摆的影响，其安全距离应不小于《电力安全工作规程》新规定的数值。每组“接地线”在使用过程中不得扭花，不用时应将软铜线盘好，存放在干燥的室内。

绝缘地毯又称为绝缘垫，作为辅助安全用具。绝缘垫用厚度5mm以上、表面有防滑条纹的橡胶制成，具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。主要适用于变电所、发电厂、配电房等工作场合的台面或铺地绝缘材料，用于加强工作人员对地的绝缘。

绝缘地毯使用保管注意事项：在使用过程和运输中，切忌拖拉摩擦，防止受损，并避免在阳光下暴晒和雨雪浸淋。在使用和运输中，切忌酸、碱、油类污染，使用时要保持清洁平整，以防止影响胶质。铺设绝缘垫时，绝缘垫接触缝要平整不卷曲，防止操作人员在巡视设备或倒闸操作时跌倒。

储存在干燥通风的库房中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。电气绝缘工具在电力生产及电气作业中起着保护人身安全、防止意外触电的重要作用。根据国网电力安规指示，需对电气绝缘工具的定期检查与试验，这是防止触电悲剧发生的重要手段和措施。