

武穴市绝缘工具检测机构 绝缘工具合格标签

产品名称	武穴市绝缘工具检测机构 绝缘工具合格标签
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

安全工器具检测工作的展开是为了防止触电、灼伤、坠落、摔跌等事故，保证工作人员的人身安全。检修安全用具是指检修时，应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔，以及防止误操作的安全用具。检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具外，还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。

验电器需电压等级合适，经试验合格，试验期限有效；无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象，验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试，确认信号良好。验电器各连接部位应牢固。同时应对绝缘手套做检查，按相关内容进行检查。

验电器的实际操作及安全注意事项：检修的电气设备停电后，在悬挂接线之前，必须用验电器检查有无电压；应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行；高压验电必须戴绝缘手套；联络用的断路器或隔离开关检修时，应其两侧验电；线路的验电应逐相进行；同杆架设的多层电力线路检修时，先验低压，后验高压；先验下层，后验上层。

表示设备断开的常设信号或标志，表示允许进入间隔的信号，以及接人的电压表指示无电压和其它无电压信号指示，只能做参考，不能做为设备无电的根据；验电时，验电器应逐渐的靠近并接触带电体。良好的验电器在距带电体约100mm时即可发出信号，接触到带导体后信号不减弱。

剩余电荷；剩余电荷只有在验电器接触到导体时才可发出信号，并且信号是逐步减弱的。绝缘杆、绝缘夹钳的试验周期为一年；绝缘手套、绝缘靴、验电器试验周期为六个月。