

惠州惠阳倍福BK3000触摸屏屏幕失灵故障维修

产品名称	惠州惠阳倍福BK3000触摸屏屏幕失灵故障维修
公司名称	上海界芯工业自动化有限公司
价格	99.00/上海界芯工业
规格参数	倍福:倍福触摸屏维修 上海:上海仰光电子倍福触摸屏
公司地址	上海市金山区朱泾镇新农浦银路438号1幢166F
联系电话	13817011982 15800396882

产品详情

惠州惠阳倍福BK3000触摸屏屏幕失灵故障维修

惠州惠阳倍福触摸屏维修中心上海仰光电子，上海仰光电子拥有全套测试平台，软硬件结合，带载运行，维修速度快，价格低，免费检测，保证上机ok，24小时热线服务

倍福触摸屏屏幕失灵故障维修

1. 双击不太灵敏

打开红外屏校准程序调节它的灵敏度，把灵敏度调低。

2. 漂移现象

由于红外屏的工作原理是靠红外线来工作，所以平时当衣袖等物碰到红外屏时也起触摸的作用（如用手点触摸屏时，衣袖也同进点到屏上，就会出现鼠标指针不在手指点的位置上，这个问题不是漂移现象）

。

3. 触摸屏校准

如果您是第1次安装红外触摸屏或者您计算机的分辨率发生了改变，那么您必须重新校准触摸屏。校准的方法如下：单击"校准"按钮，当显示校准界面时，请依次点击界面上的图标，校准完毕时校准界面将自动消失，校准后产生的数据将立即生效。如果您觉得校准的效果不理想，可多次进行校准，直到指针跟踪的效果很理想，然后按下“确认”按钮。

注意事项：触摸屏的维修相对来讲是较为简单的，但是维修要注意细致，不要着急，应该准确故障根源，有针对性的进行维修，不要心急的追求快。

惠州惠阳倍福BK3000触摸屏屏幕失灵故障维修总结：以上是倍福触摸屏屏幕失灵故障的维修方法，如若不能解决您的问题，可以送至维修中心。

上海仰光电子触摸屏故障维修中心可以维修倍福触摸屏出现像黑屏、暗屏、蓝屏、花屏、白屏、液晶屏损坏、主板烧坏、触摸失灵、安平、乱码、死机、图像有干扰纹、烧保险、图像抖动、按键无反应、电源板故障、无背光、反复重启、个别区域不能触摸、触摸偏移、高压板故障等等。