

# 青岛斗山大宇挖掘机配件/分配阀压力开关/压力传感器/水温感应塞批发销售

产品名称	青岛斗山大宇挖掘机配件/分配阀压力开关/压力传感器/水温感应塞批发销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

青岛斗山大宇挖掘机配件/分配阀压力开关/压力传感器/水温感应塞批发销售

3、电器件主要包括：启动马达、电脑板、自动加油马达、操作杆总成、显示屏、油门拉线、电磁阀、肖、喇叭按钮、继电器、仪表板、保险片、监控器、控制面板、空调压缩机、全车线束、吸油泵、调速器、连接器、计时器、插头、预热电阻、保险器、作业灯、保险丝柴油表、喇叭总成、控制器、开关、磁力开关、液压泵压力开关、机油压力开关、熄火开关、点火开关、感应器、水温感应器、机油感应器、柴油感应器、自动油门马达感应器、传感器、单脚传感器、角度传感器、转速转感器、压力传感器。4、液压件：主油封、修理包、O型圈、水泵修理包、破碎锤修理包、分配阀修理包、液压泵修理包、回转泵修理包、油缸修理包、行走马达修理包、液压油缸、活塞、中臂油缸、铲斗油缸、缸筒、张紧油缸、活塞杆、大螺母、大臂油缸。5、底盘件主要包括：引导轮、托链轮、支重轮、驱动齿、链条、链通、链销、斗轴、四轮一带、链轨总成、引导轮支架、回转支承、履带、橡胶履带、履带总成、履带板、涨紧装置、涨紧油缸座、涨紧油缸、万向十字轴、链板螺丝、大弹簧、链板、链节、护链架、防护板。

70%的挖掘机故障是由于挖掘机配件保养不当导致；实行定期正确挖掘机保养能有效，减少挖机故障，延长挖掘机使用寿命；缩短挖掘机的停机时间。

1.新机工作250H后就应更换燃油滤芯和附加燃油滤芯；检查发动机气门的间隙；

2.日常保养；检查、清洗或更换空气滤芯；清洗冷却系统内部；检查和拧紧履带板螺栓；检查和调节履

带反张紧度；检查进气加热器；更换斗齿；调节铲斗间隙；检查前窗清洗液液面；检查、调节空调；清洗驾驶室内地板；更换破碎器滤芯（选配件）。清洗冷却系统内部时，待发动机充分冷却后，缓慢拧松注水口盖，释放水箱内部压力，然后才能放水；不要在发动机工作时进行清洗工作，高速旋转的风扇会造成危险；当清洁或更换冷却液时，应将机器停放在水平地面上；