

parker伺服电机维修轴磨损

产品名称	parker伺服电机维修轴磨损
公司名称	东莞顺豪机电技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇上沙荣基路18号
联系电话	15818286240 15818286240

产品详情

parker伺服电机维修轴磨损 (Panasonic)松下贴片机伺服电机维修；九松贴片机伺服电机维修，（PHILIPS）飞利浦贴片机伺服电机维修，（SONY）索尼贴片机伺服电机维修，（TENRYU）天龙贴片机伺服电机维修，MYDATA贴片机伺服电机维修，（SANYO）三洋/山洋贴片机伺服电机维修，(KME)九州松下贴片机伺服电机维修。那么，将这个参数设置为111。接线将控制卡断电，连接控制卡与伺服之间的信号线。以下的线是必须要接的：控制卡的模拟量输出线、使能信号线、伺服输出的编码器信号线。复查接线没有错误后，电机和控制卡(以及PC)上电。此时电机应该不动，而且可以用外力轻松转动，如果不是这样，检查使能信号的设置与接线。再从头装好。第二.ABB伺服电机，机械运动反常快速呈现这种伺服整机体系毛病，应在查看方位操控单元和速度操控单元的一起，还应查看:脉冲编码器接线是否过错;脉冲编码器联轴节是否损坏;查看测速发电机端子是否接反和励磁信号线是否接错。ABB机器人维修，一般这类现象应由专业的电路板修理技术人员处理。