

# 重庆uv喷绘机厂家金谷田高精度uv平板机

产品名称	重庆uv喷绘机厂家金谷田高精度uv平板机
公司名称	深圳金谷田科技有限公司
价格	77000.00/台
规格参数	品牌:金谷田 打印颜色:c/m/y/k/lc/lw 产地:广东/浙江
公司地址	广东省深圳市龙岗区平湖街道新康路15号
联系电话	0755-8233948 13823780539

## 产品详情

KCB,2CY系列齿轮式输油泵在后泵盖或泵体上方装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开,卸除部分或全部的高压液体回到吸入腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。本系列产品的轴端密封有骨架油封、机械密封及填料密封三种结构。·骨架油封:骨架油封的特点是维护、更换方便,成本低,但寿命较短。丁晴胶骨架油封适用于11:以下工作环境;氟橡胶骨架油封适用于2 以下工作环境。·1机械密封:机械密封的特点是密封可靠、寿命长,成本高。机械密封的基体用不锈钢制造,动、静环视介质不同分别由YG8硬质合金或YG8-石墨制造,使用温度在2 以下。·填料密封:填料密封仅用于高温油泵,其特点是耐高温,有少量泄漏。使用过程中需根据泄漏情况经常进行调整,使用温度在25 以下。用户需何种型式的密封结构需在订货时注明。凡订货时未注明者均按丁晴胶骨架油封结构供货。进、出油口型式:2CY系列齿轮式润滑泵进、出油口为与口径对应的英制管螺纹,直接制作在泵体上。uv喷绘机厂家有着无需制版,即打即干的特性,不仅可以打印普通效果,还可以打印3d和浮雕效果,而且打印物料广泛:包装盒、亚克力、KT板、u盘、玻璃、瓷砖、木板、金属等,问世之后便迅速市场,uv打印机已成为一种趋势。uv打印机在使用过程中是非常严格的,一旦操作不当就会损伤设备的寿命,以下几种危险操作。1、蛮力调整喷头 使用外力不规范调整喷头位置。无论是更换还是微调喷头,都不要使用蛮力,请按照规范谨慎对待喷头。2、忽略工作地线 uv喷绘机厂家印刷受静电影响很大,应经常检查地线设备连接情况,定期给地线周围洒一点盐水。3、随意切换电路 在未关闭电源和切断总电源的情况下随意安装拆卸UV平板打印机电路。这种行为会损害各个系统的使用寿命,危害喷头。4、清洗未关闭电源 清洗时不注意保护电路板和其他内部系统。清洗时请关闭电源,并且注意不要让水碰到电路板和其他内部系统。5、使用劣质清洗液 用劣质清洗液清洗喷头。喷头十分容易被污染和磨损,所以请使用厂家产品和质检过关产品清洗喷头。6、高压清洗喷头 对喷头进行清洗时,喷头如果被轻微堵塞,建议使用吸尘器将灰尘洗出,再进行细致清洗,不要用这种方式。7、浸泡清洗喷头 虽然清洗液长时间将喷头整个放入清洗液中浸泡可更有效清洗污渍,但是,清洗液具有一定腐蚀性,如果时间超过48小时,会对喷头喷孔本身造成影响。因此,一般只取适量导入喷头中进行清洗便可。8、声波清洗喷头 长时间使用超声波清洗机清洗喷头。其实,如果平时注意喷头保养的话,根本无需进行超声波清洗。超声波会对喷头造成不良影响。但是如果堵塞严重,需要使用超声波清洗的话,一次清洗时间最多为3分钟。如果一次没有清洗干净,请等待喷头自然降温至正常状态在进行第二次清洗。9、使用劣质墨水 随意加注不同批次的墨水,或使用劣质的墨水、清洗液。两种不同配置的墨水混杂会改变墨水色彩和品质,质量不过关的墨水会影响打印效果和堵塞喷头

，损害喷头寿命。以上就是在使用uv喷绘机厂家时的几种危险操作，UV平板打印机正确地使用和保养，不仅可以保证机器正常的率生产运行，还能延长UV打印机的使用寿命，可以大幅度的降低开支和成本。一些不正确的操作，不仅大大降低打印机使用寿命的同时也严重影响生产效益。重庆uv喷绘机厂家金谷田高精度uv平板机RY高温导热油泵技术先进、效率高，在热态下能长期稳定运转无泄漏，无附加冷却系统，使用安全可靠等特点，在我国载热体加热系统中得到了广泛的使用，已经进入石油、化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工业领域，主要用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体，使用温度370℃，是一种理想的热油循环泵。导热油泵密封特点：导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式，填料密封用耐高温的填料，具有良好的热态适应性，而机械密封则采用机械强度高，耐磨性好的硬质合金材料，保证了高温情况下的密封性能。