

高温油温机无法降温怎么办 油温控制机 买油温机找欧诺智能

产品名称	高温油温机无法降温怎么办 油温控制机 买油温机找欧诺智能
公司名称	南京欧诺智能装备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:欧诺智能 型号:TCUT 产地:江苏南京
公司地址	南京市溧水经济开发区徐母塘路306号
联系电话	18951905778

产品详情

高温油温机无法降温怎么办?

高温油温机无法降温怎么办？高温油温机在使用中，遇到无法降温的状况是什么原因呢？又有什么方法可以帮助我们顺利处理这个故障？油温机出状况，欧诺智能来帮忙，欧诺小编就来帮您解决油温机无法降温的问题。

为了准确控制温度，并对温度进行准确的调节，高温油温机都会配备冷却系统，与加热系统一起，为需热设备服务。与水温机不同的是，水温机经常采用的冷却方式为直接冷却，而油温机多使用间接冷却的方式。采用间接冷却的好处是控温精度高、适应性强，对控温设备的冲击性较小，但相对直接冷却降温的速度就比较慢，并且由于额外加装了换热器件，设备成本也高了不少。油温机通过在系统内安装板式换热器或油冷器等装置，与循环管道、冷却水管道连接，当油温机出现过热时，系统指令发出，使得高温导热油和冷却水在换热器内进行热量传递，导热油的部分热能被冷却水带走，从而实现油温机导热油温度下降。