

安陆市电缆外壳的绝缘效果如何

产品名称	安陆市电缆外壳的绝缘效果如何
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司检测部
价格	1450.00/件
规格参数	品牌:GFQT 绝缘产品:电缆 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 17312626973

产品详情

电线电缆作为电力传输的主要载体，广泛应用于电器装备、照明线路、家用电器等方面。消费者在选用电线电缆时注意以下几点：

一、建议购买企业生产的---产品，这些企业对自身产品的质量控制比较严格，对产品的品质有一定的---。

二、注意产品的标识。选购电线电缆产品时应观察产品的合格证对于产品型号、规格、额定电压、芯数、生产日期、执行标准、---编号等相关信息是否标注齐全，产品实物表面应印有厂名、产品型号和额定电压的连续性标志，核实两者相关的信息是否一致。

三、检查产品的材质。购买电缆时注意鉴别电缆的材质，如绝缘和护套是否有弹性、表面是否有毛刺或突起，外观是否应光滑、圆整、色泽均匀；铜铝芯是否能达到要求，有条件时应进行导体电阻的检测。

四、注意长度。合格证上都有长度标识，可先估算一下成品包装的一圈线的长度，再数一下线盘的圈数，看电线的长度是否“缺斤短两”。

五、选用电线电缆产品时，应请教有经验的电工，根据自己的用电负荷来采用合适截面大小和电压等级的电线。

在我国电线电缆质量一直存在假冒伪劣的问题，就和食品质量问题一样，是全国的众矢之的。不法电线电缆厂企业恶性竞争，挣得自己的经济利益，这是不道德的。那么购买者也更不应该因一时贪图而帮助不法企业形成这种消费。

大家都知道电线电缆使用异常广泛，普遍到家家户户，而众所周知“电线电缆短路引起火灾”。火灾是怎么引起的呢?有一部分电线电缆火灾是由电线电缆产品质量引起的，明目张胆地使用劣质材料制造的电线电缆产品，一定会留下安全---;还有相当一部分火灾是由于用户使用方法不当或者线路长期失修、失换

、发生线路老化引起的。

早期在河南省巩义市回郭镇出现假劣伪劣线缆，曾经被中央---和中央人民广播-----，后来这种---风气逐渐蔓延至全国各地。

电线电缆产品的质量是人命关天的一个问题，对其实行强制性安全，就是为了打击排斥竞争的沦丧职业道德的企业主。

脱离产品标准价格向下浮动太---的产品---隐藏着产品质量问题，其业主基本上都有---职业道德嫌疑。消费者购买时注意参照全国线缆产品价格统一标准，避免使用差质量产品引发危险事件