

烟台栖霞斗山合力冷库1.5/2/3吨电动叉车维修保养

产品名称	烟台栖霞斗山合力冷库1.5/2/3吨电动叉车维修保养
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

烟台栖霞斗山合力冷库1.5/2/3吨电动叉车维修保养

第二、转向失灵，分析故障原因有：

1、转向器弹簧片折断或者转向器销轴折断变形，也可能是联轴器开口折断或者变形，这个处理办法就是更好弹簧片、销轴、联轴器；

2、安全阀失灵，处理办法就是清洗安全阀、更换弹簧；

3、转向油缸泄漏过大，处理办法是更换密封件或者油缸。