青岛龙工/江淮叉车维护保养/发动机大修/柴油叉车维修承包服务

产品名称	青岛龙工/江淮叉车维护保养/发动机大修/柴油叉 车维修承包服务
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛龙工/江淮叉车维护保养/发动机大修/柴油叉车维修承包服务

转向系统常见的故障及处理办法:

- 一、转向器漏油,分析故障原因有:
- 1、转向器各接合面(阀体、隔盘、定子、转子)漏油,这个处理的办法是更换密封圈,清洗转向器、接合面或者更好坚固螺栓;
 - 2、轴颈处或者溢流阀密封圈损坏,这个处理办法比较简单,就是更好轴颈处和溢流阀处的密封圈;
 - 3、限位螺栓处垫圈不平,这种情况处理的办法是磨平垫圈或者更好垫圈。

第二、转向失灵,分析故障原因有:

- 1、转向器弹簧片折断或者转向器销轴折断变形,也可能是联轴器开口折断或者变形,这个处理办法就是更好弹簧片、销轴、联轴器:
 - 2、安全阀失灵,处理办法就是清洗安全阀、更换弹簧;
 - 3、转向油缸泄漏过大,处理办法是更换密封件或者油缸。