

供应hardi黑色高温泵464/10修理包

产品名称	供应hardi黑色高温泵464/10修理包
公司名称	泉州市惠安县丰腾箱包有限公司
价格	.00/个
规格参数	丹麦哈迪:hardi 修理包:464/10 丹麦:464/10
公司地址	福建省泉州市惠安县净峰镇湖街村7号
联系电话	15267699976

产品详情

hardi364/10 修理包

转动并检查所有轴承，如果它们松动或有任何粗糙或磨损的地方，请更换它们。使用压力机卸下轴承并更换任何损坏的轴承。注：润滑脂的轴承。

12. 使用重锤重新安装曲轴，留下 1/4 英寸的后承载轴承显示。

13. 将泵设置为 PTO 轴端朝上并安装连杆。点击曲轴的其余部分并重新安装外壳。

14. 用螺栓和固定垫圈安装隔膜支撑盘和新隔膜，确保垫圈的唇口远离隔膜。

15. 转动轴使膜片处于向上位置并拧紧连接螺栓到正确的 lbf-ft。注意：请参阅 lbf-ft 的“泵扭矩规格”。

16. 如果这是 360 或 460 系列泵，则在阀门周围安装 O 形圈并润滑用植物油涂抹 O 型圈和金属表面。警告：不要使用石油基于产品，它会损坏密封件！注：360 和 460 系列泵有两个白色检查阀门；这些阀门必须放置在吸口的 10 点和 2 点钟位置泵的一侧。

17. 润滑隔膜盖/阀盖和隔膜的机加工区域植物油。

18. 确保隔膜处于向上位置并拧紧隔膜盖/阀盖到正确的 lbf-ft。注意：请参阅 lbf-ft 的“泵扭矩规格”。

19. 如果这是 500、600、320、1200 或 1300 系列泵，请在阀门上安装 O 形圈，然后用植物油润滑 O 型圈和金属表面。重新安装阀室和扭矩到正确的规格。警告：不要使用石油产品

它会损坏密封件！