

# 上海电动高压机出租 英格索兰高风压气泵租赁

产品名称	上海电动高压机出租 英格索兰高风压气泵租赁
公司名称	上海贤易空压机租赁
价格	.00/个
规格参数	品牌:英格索兰 压力:24公斤 流量:25立方/分钟
公司地址	上海市金山区亭林镇丰盛路129号
联系电话	13024122579 13024122579

## 产品详情

上海市电动式高压空压机租赁可出示的型号有24kg25立方米，14kg21立方米，12kg21立方米，70kg10立方米。350kg10立方米，150kg10立方米等。电动式高压空压机有电驱和柴油发动机驱动器二种方式。

英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组工作压力低

出現此常见故障的缘故是具体用供气量超过发电机组輸出供气量；螺杆式压缩机空气压缩机放气、旁通阀常见故障(载入时没法关掉)；传动装置异常，工作温度过高，空气滤芯阻塞；负荷继电器(1SV)常见故障；少压阀卡住；客户管道网有泄露；液位传感器，气压表，压力控制器等螺杆式压缩机空气压缩机常见故障会造成发电机组工作压力低；液位传感器或气压表键入塑料软管漏汽；

英格索兰空气压缩机常见故障状况：电风扇的电机负载散热风扇形变；电风扇的电机常见故障；电风扇的电机热继电器常见故障(脆化)；布线松脱；冷却塔阻塞；排风系统摩擦阻力大。

2、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组耗油量大或空气压缩含油率大

出現此常见故障的缘故是因为制冷使用量过多，恰当的部位应在发电机组载入时观查，这时油量应不高过一半；回输油管阻塞也会导致螺杆式压缩机空气压缩机常见故障；回输油管的安裝不符合规定会导致螺杆式压缩机空气压缩机油耗过大；发电机组运作时排气管工作压力太低；油分离出来芯裂开会造成螺杆式压缩机空气压缩机常见故障；分离出来筒节內部挡板毁坏；冷却液霉变或逾期应用。

3、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组电流量大

工作电压太低；布线松脱；发电机组工作压力超出额定值工作压力；油分离出来芯阻塞；交流接触器常见故障；服务器常见故障；主电动机常见故障；

#### 4、英格索兰空气压缩机常见故障状况：发电机组排气管温度高(超出100 ° C)

上海贤易机械设备有限公司提供压缩空气及工业产品系统解决方案、是行业的追随者.在与众多客户和商业伙伴的紧密合作过程中,贤易机械不断创造的生产力.贤易机械以上海为中心,辐射全国市场.随着工业服务设备需求的快速增长,贤易机械系统解决方案已经成为压缩空气的供应商,提供贴近客户需求的“全面解决方案”.凭借全年无休的服务支持,我们非常自豪地向您提供压缩机空气设备解决方案

我们主要空气系统业务范围有:空气压缩机租赁(电动压缩机租赁;柴动空压机租赁;无油空压机租赁;高压空压机租赁);油田制氮注氮设备租赁服务(,电动撬装式、柴动撬装式、车载式等规格);二手空压机设备买卖置换解决方案(阿特拉斯、英格索兰、寿力、凯撒、日立、神钢、伯格、埃尔曼、IHI等\*品牌);螺杆主机维护大修;柴动空压机驱动引擎大修维护;球罐气密打压工程服务;管道吹扫试压服务、氮气置换试压工程服务;我们为您提供的压缩空气系统解决方案的所有设备及工程服务,在满足并符合所有质量环境安全标准下,外形美观大方不失小巧,运行噪音低,故障率小,能够满足在苛刻的工况环境使用.进一步提升您的生产力.我们的服务水准赢得了广大客户的认同.并且成为很多企业压缩空气系统供应商.不论是昨天、明天、追求,创造价值,互惠共赢是贤易机械永恒不变的主题!