

深圳宝中宝科技有限公司是生产手机电池电芯专业。

产品名称	深圳宝中宝科技有限公司是生产手机电池电芯专业。
公司名称	深圳市宝中宝科技有限公司
价格	7.00/块
规格参数	品牌:宝中宝商务电芯 型号:132款 类型:锂电池
公司地址	深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路2013号黄金珠宝大厦803（注册地址）
联系电话	86 755 23930908/61121113 13682350495

产品详情

品牌	宝中宝商务电芯	型号	132款
类型	锂电池	标称电压	3.7（V）
标准容量	2400（mAh）	适用机型	商务手机电池，及各种手机电池。
产品认证	3C		

深圳市宝中宝科技，成立于2003年，拥有国内先进的生产设备，控制精度高，稳定性好，引进现代管理手段和科学的统计控制方法，主要生产各种型号国产手机电池。电池材料，a级电芯。为贴近服务客户，在深圳分别成立锂电池保护系统和电芯研发生产中心。实现内地较低电芯生产成本和提高服务效率的完美结合，最大程度的实现客户利益最大化。以电池材料，电芯，锂电保护系统完整的产业链为基础，取得iso9001认证、ul认证、sgs认证、ce认证，并一贯秉承“客户第一，质量至上”的服务理念。深圳市宝中宝有限公司热忱欢迎您的垂询。手机13682350495，电话0755-23930908我们的服务：信守承诺、价格最优！我们的目标：坚持以人为本、为顾客服务、互利互惠、及时为客户提供优质服务！我们公司根据市场需求推出的一百多款高容商务电芯。

手机对于每一个人来说已经不再是一个新鲜的词了。在最具有潜力的中国市场上，国产手机更是层出不穷，琳琅满目，令人目不暇接，在功能和质量上也可以和国际品牌手机对垒抗衡。可是在高速发展的国产手机市场上竟有近两万多种型号，而且新款式手机还在不断涌现。对于不同品牌，不同型号的手机其电池配备是一个很大的难题。不仅国产手机品种繁多、型号杂，而且电池生产商也不可能做到专一生产特定型号的手机电池，这就导致了国产手机电池型号不全，质量差，待机时间短等突出问题。国产手机电池问题主要是电芯的质量不好造成的，在这种情况下，更换一个好电芯就可以解决国产手机电池难配，质量差，待机时间短等诸多问题。我们生产商务电芯正负极都点过焊了。经销商，维修手机的这需要一个焊台就可以更换电芯了，据我们了解目前市场上的插件五金的电池有很多，现有的万能电池还不能解决这个问题，就是可以也太麻烦，而且效果也不怎么样。换电芯即简单又美观，还节省成本。深圳

市宝中宝科技有限公司是专业研发，生产及销售各种手机电池，电芯的高科企业，针对这一市场需求，实时抓住商机自主研发，生产高品质商务电芯以迎合市场需求。宝中宝所有的电芯生产均采用的高容量锂电芯，产品安全可靠，性能稳定，容量高，待机时间长，不含汞、铅、镉等有害物质，完全符合环保要求。“选对路，才更富”，宝中宝有限公司已经为本行业的代理商铺好了广阔的路，在合作上我们将为各地加盟商提供最大力度的扶持政策。手机电池市场这块大蛋糕人人都想分一杯羹，只有抢占先机的人才能占领更大的市场。宝中宝期待志同道合者能够抓住商机，我们愿与您风雨兼程，共同发展！

宝中宝商务电芯采用的是锂离子电芯，电压高达3.7v，是普通镍镉电芯.镍氢电芯的3倍。本公司锂离子电芯在设计时采用了独特的技术，使其具有良好的耐过冲.过放.短路等特点，安全性能好。循环寿命《深冲深放》长达500次，而且自放电极小。
--

本公司生产的锂离子电芯采用了特殊的技术和材料，性价比最佳。

锂离子电芯不含有害物质，实现了真正的绿色环保。

展销部地址：华强北华发北路振华手机城a1052室联系电话：0755-23930908，13682350495,13410056430
传真：0755-23930908,61121113联系人卜胜（总经理）