

12KW油模温机 硫化机油温机 厂家配置模温机品牌

产品名称	12KW油模温机 硫化机油温机 厂家配置模温机品牌
公司名称	南京欧诺智能装备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	品牌:欧诺智能 型号:TCUT 产地:江苏南京
公司地址	南京市溧水经济开发区徐母塘路306号
联系电话	18951905778

产品详情

油温机返煤温度低除了过滤器堵塞可能还有一个原因就是客户端的设备堵塞，如果客户端是一些模具或者热压板的情况，在长时间使用的时候可能会造成系统内部杂质比较多影响导热油的循环量，在系统入口感温线检测的时候也会出现返煤温度低的情况，这个时候我们可以将油温机的进出口拆下来，排空模具或者热压板内部的导热油，利用压缩空气从模具或者热压板的进油口吹气，看看出口的气流是不是有减少，如果出气比较少，那么模具或者热压板就堵塞了需要进行清洗，清洗完之后晾干水分就可以连接模温机进行测试了。